

くまのえ

熊野江小学校 通学路点検

熊野江小学校校区構成員

- 熊野江小学校
- 延岡警察署 交通課
- 延岡市PTA連絡協議会
- 宮崎県 延岡土木事務所
- 延岡市区長連絡協議会
- 延岡市 都市建設部 土木課
- 延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
- 延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	国道388号	熊野江町南浦地区基幹集落センター付近の交差点	交通量が多くスピード超過の車が多い 信号機が青で横断中に車が突っ込んでくることもあった	通学路であることを示す路面標示の設置	減速マーク・通学路である路面標示設置済(R1) 学校による継続的な交通安全指導(R1～)	宮崎県学校	R1
2	市道熊野江村中線	熊南地区公民館付近の側溝 熊南地区通学路の四差路	深さ1mの側溝があり蓋も柵もない 交差点中央は道幅が広く、見通しが悪いが、横断歩道やミラーがない 通学路のガードレールが交差点近くで途絶えている	転落防止柵の設置 カーブミラーの設置 横断歩道の設置 ガードレールの延長	注意喚起のためのラバーボール設置済(R2) 学校による継続的な交通安全指導(R1～) 見通し確保されており、カーブミラーの設置困難(R4) 横断需要が少なく、横断歩道の設置困難(R4) ガードレールの用途は車両の転落防止のため延長不要(R5) ロープによる児童生徒の進入禁止対策済(R5)	延岡市 学校 警察	R1 R4 R5
3	市道熊野江村中4号線	萱野酒店近くのT字路	見通しが悪い 道路と敷地を隔てる柵が錆びて曲がり危険	カーブミラー設置 ガードレールの設置	一旦停止有かつ隅切り交差点のためカーブミラー設置不要(R1) 学校による継続的な交通安全指導(R1～) 民地側の地権者が設置したもので市での対応不可(R5)	延岡市 学校	R1 R5
4	市道中村線	熊北地区通学路交差点	カーブミラー破損	カーブミラー設置安全対策	見通しが確保されており、ミラー支柱も劣化しているため撤去(R3)	延岡市	R3
5	市道熊野江村中線	熊野江町1741 熊北地区通学路	路側帯がなく両脇は柵で挟まれている	外側線の引き直し グリーンベルト等(蛍光色)の設置	区画線の引き直し実施済(R4) 幅員が狭いため、白線の延長を実施済(R4) グリーンベルトの設置不可(R5)	延岡市	R3 R4 R5
6	市道熊野江村中線	熊野江町677付近 井戸	草が茂ると目視できなくなり転落の危険	地区による転落防止蓋等の設置	学校による継続的な交通安全指導(R3～)	学校	R3
7	市道熊野江村中線	熊南地区通学路	用水路の出入口付近に落下を防ぐ柵がない	落下防止柵の設置	柵の設置不要(R4) 学校による継続的な交通安全指導(R4)	延岡市 学校	R4

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

