

しまのうらがくえん

島野浦学園

通学路点検

- 島野浦小学校校区構成員
- 島野浦学園

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会
- 延岡警察署 交通課

宮崎県 北部港湾事務所

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	臨港道路第1地下道路	支所付近の曲がり角	見通しが悪い 路面の凸凹により水がたまる	路側帯を整備し、歩行空間を確保 路面の補修の検討	舗装による水溜りの改善及び区画線の設置済(H26) 調査を行い、次年度以降に対応を検討(R2) 路面に舗装排水カッターにて施工済(R3) 昨年度施工済のため、経過観察(R4)	北部港湾事務所	H25 R2 R3 R4
2	臨港道路第一地下道路	谷宗水産付近の曲がり角	見通しが悪い	路側帯を整備し、歩行空間を確保	区画線の設置完了済(H26)	北部港湾事務所	H25
3	市道島浦村中線外	島浦小学校から島浦隧道	歩道が整備されていない 見通しが悪い	路側帯を整備し、歩行空間を確保 歩行者横断指導線の整備を検討 児童生徒への交通安全指導の継続	区画線の設置不要(R2) 学校による交通安全指導の継続的な実施(H26～)	延岡市学校	H26
4 ①	市道島浦港宇治線外	島野浦隧道	大型車の交通量が多い 歩道が整備されておらず大変危険 照明が暗く歩行者を視認しにくい 見通しが悪く、雨天時は雨漏りしており危険	隧道の拡幅 歩道の設置 照明の改善 雨漏り・落石対策	トンネル修繕実施済(R4) 児童生徒にLEDライト等を身に付ける指導の実施検討(R1～) グリーンベルト及び区画線を設置済(R2) グリーンベルト設置側に歩行者用照明を設置済(R3) R6年度以降トンネル照明LED化予定、その後再度歩道整備について検討予定(R5～) 学校におけるトンネル内歩行に関する安全指導(R4) 漏水対策はR3・4年度にトンネル補修工事にて必要箇所補修済。現在危険性がないため対応不可(R5～)	延岡市学校	R1～
5	臨港道路第1号道路	だいとく近くの曲がり角	見通しが悪い カーブミラーの角度が合っていない	カーブミラー設置 カーブミラーの角度調整	既設のカーブミラーの角度調整を依頼(R1) カーブミラーの角度調整済(R2)	北部港湾事務所	R1 R2
6	臨港道路第1号道路沿	島浦町866 水産加工場外壁	剥がれや亀裂があり倒壊の恐れあり	外壁補修	区より所有者へ建築住宅課の補助活用を薦める(R3) 歩行者へ注意喚起のため、隣接する道路上にコーンとポールを設置(R4)	延岡市北部港湾事務所	R3 R4
7	臨港道路第1号道路沿	島浦保育所付近	建物の老朽化による部分倒壊の危険	補修等	区より所有者へ建築住宅課の補助活用を薦める(R3) 所有者へ道路への影響がないように依頼(R4)	延岡市北部港湾事務所	R3 R4
8 ②	臨港道路第1号道路沿	島野浦水産加工業協同組合付近道路	カーブで見通しが悪い 雨天時は水溜まりができやすく、それを避ける車やバイクとの接触事故が懸念される	水溜まりができないよう修繕 カーブミラー設置	外側線にはグリーンベルトがあるので、そちらを使用(R5) 交通安全による指導(R5) カーブミラーを設置した場合、先に意識がむき手前への注意が散漫になる恐れがあり、道が細いため係留や通行の支障になるため設置は困難(R6) 住宅側が内側のカーブであるため構造上傾斜がつき、反対側へ向かう唯一の生活道路のため、舗装の高さをあげたり、側溝を作る等の工事期間中の通行止めが困難である。対応を引き続き検討中(R6)	北部港湾事務所	R5～

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

