

みなと

港小学校

通学路点検

港小学校校区構成員

- 港小学校
- 延岡警察署 交通課
- 延岡市PTA連絡協議会
- 延岡市 都市建設部 土木課
- 延岡市区長連絡協議会
- 延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	県道浦城東海線	東海町	歩道が狭く、ガードレール等もないので通行が危険	路面表示による注意喚起 グリーンベルトの延伸検討	区画線を設置済(H26) グリーンベルトの設置済(R2) グリーンベルト未整備区間の設置を実施済(R4)	宮崎県	H25 R2 R3
2	県道浦城東海線	東海町 中東海地区(東海神社前)	道路脇に落差の大きい水路があり、児童が転落する危険性がある 歩道が狭くガードレールもないため車両と接触の危険	バリケードの設置 歩道整備	バリケードの設置済(H26) グリーンベルト未整備区間の設置を実施済(R4)	宮崎県	H25 R3
3	県道浦城東海線	東海町 奥東海地区と中東海地区間の斜面	道路脇の斜面が崩落の危険性がある 通学路脇の斜面に落石等多数見られる	バリケードの設置	バリケードの設置済(H26) 現段階で特に問題なし(H30)	宮崎県	H25 H30
4	県道浦城東海線	路線全線 水尻地区の大本	北川に沿う道路で、河川への転落事故が懸念される 道路や歩道に枝がせり出していて危険	児童生徒への交通安全指導の継続 大木の剪定	学校による交通安全指導の継続的な実施(H26) 大木の剪定実施済(R1)	学校 宮崎県	H26 R1
5	市道水尻5号線 市道港小3号線	東海町 奥東海地区	見通しが悪い	児童生徒への交通安全教育の継続 路面表示による注意喚起	学校による交通安全指導の継続的な実施(H26) 交差点に路面表示設置済(H27)	学校 延岡市	H26
6	県道浦城東海線	東海町	道路幅員が狭く、見通しが悪い	道路改良	道路改良工事実施済(H30)	宮崎県	H26
7 ①	市道港小1号線	学校正門下北側空き家	簡易のバリケードはあるが、通学路に倒壊してくる恐れがある 年々痛みが激しくなり、ほぼ倒壊しており、敷地から大木がはみ出し登下校の妨げになる	空き家対策 通学路側にバリケード設置 児童生徒への交通安全教育の継続及び安全対策 大木の枝の伐採	民地内のため、空き家対策待ち(H30～) 通学路側にバリケード設置済(H30) 児童生徒への交通安全教育の継続(H30～)(R3・5～) 所有者に通知等を送付している(R2) 所有者への勧告措置(R4) 空き家対策特別措置法に基づき、道路や他の土地に影響を与えないように崩したが、崩した瓦礫等を撤去することはできないため、害虫や害獣の住処を解消する対応は困難(R6) 空き家の敷地から飛び出した草や枝は、状況を判断しながら対応を検討する(R6)	延岡市 学校	H30 R1～
8	市道港小2号線	学校西門へつながる道路	大雨等で土砂崩れのおそれがある	落石防護柵の設置	現段階で落石防護柵の設置は不要(H30)	延岡市	H30
9	県道浦城東海線	水尻神社近くの道路	歩道が狭く、車に接触する恐れがある 速度が速くカーブを膨らむ車両がある	区画線処理を検討 路側帯にグリーンベルト設置 グリーンベルトの引き直し・延伸 路側と車道を分離するラバーポール設置	区画線処理を検討(H30) 路側帯にグリーンベルト設置済(R1) グリーンベルト未整備区間の設置を実施済(R5) 地元と位置を調整しラバーポール設置済(R5)	宮崎県	H30 R1 R3
10	県道浦城東海線	常夜灯近くの斜面	通学路脇の斜面が崩落する危険性あり	バリケードの再設置(法面から2mの位置)	バリケードの再設置済(H30)	宮崎県	H30
11	市道水尻5号線	破損している家屋	倒壊する危険がある	空き家の対策 児童生徒への交通安全教育の継続及び安全対策	現地調査を行い、12月に文書で通知済(R2) 児童生徒への交通安全教育の継続(R3) 所有者等への適正管理依頼(R4)	延岡市	R2 R3 R4
12	県道浦城東海線(水尻地区) 市道水尻5号線	交差点	通行が危険	ボラードの設置	区画線の引直し、グリーンベルト・ラバーポールの設置済(R5)	宮崎県	R4
13 ②	市道港小1号線	学校正門下南側空き家	草木が道路側に浸食してきて登下校の妨げになる	大木の枝の伐採・整備	空き家の敷地から飛び出した草や枝は、状況を判断しながら対応を検討する(R6) 児童生徒への交通安全教育の継続(R6)	延岡市 学校	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

