

かわしま

川島小学校

通学路点検

■ 川島小学校校区構成員

川島小学校	延岡警察署 交通課
東海中学校	延岡市 都市建設部 土木課
延岡市PTA連絡協議会	延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
延岡市区長連絡協議会	延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	市道川島須佐線	川島小西側電柱 学校西門北側	通行時の安全確認をするうえで危険 道幅が狭く、交通量が多い 学校西門南側には両側に安全ポールがあるが、西門北側には敷設されていないため危険	路側帯を整備し、歩行空間を確保 西門南側のラバーポールを北側にも設置 路側帯の線の引き直し 西門北側にグリーンベルト設置、菱形マークや路側帯の線の引き直し	区画線設置による歩行空間の確保済（H26） 路側線の薄い箇所は通学する歩道と反対側のため、経過観察（R4） 道路幅員が狭くラバーポールの設置できないため、グリーンベルトを設置済（R4） 学校・ボランティアによる交通安全指導（R5）	延岡市 学校	H25 H29 R4 R5
2 ①	市道川島須佐線	川島町祐国寺付近～ 鹿小路橋の川沿い道路 学校から須佐・鹿小路への道路	道路の幅がせまい カーブが多く、見通しが悪い 雑木が道路に迫り出し見通しが悪い （過去に車との接触事故があった）	道路の拡幅改良 除草や剪定の定期的な実施	除草・剪定実施（R1） 道路改良事業休止中（道路拡幅については河川擁壁の補修後に検討を行う）（R2） →改良工事について検討中（R4～） →令和6年度から道路の幅員が特に狭い箇所から拡幅を行う予定（R6）	延岡市	H25 H29 R1～
3	市道川島須佐線	川島町 旧川島センター前の通り	交通量が多い（バス路線）が道幅が狭く歩道がない	路側帯を整備し、歩行空間を確保 路面表示による注意喚起	区画線設置による歩行空間の確保対策済（H27）	延岡市	H26
4	国道388号 市道川島4号線	川島町 島田石油店川島SS前交差点	交通量が多いが道幅は狭く、横断歩道が設置されていない	横断歩道設置	横断歩道設置済（H27）	警察	H26
5	市道川島村中線 市道川島2号線	川島町 川島小学校東門付近	交差点で安全確認に支障がある	児童生徒への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施（H26・29）	学校	H26 H29
6	市道川島2号線	尾山、荒平への通学路	ガードレールのないところが多い	児童生徒への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施（H26・29）	学校	H26 H29
7 ⑤	市道川島7号線	東門を出て営農集会場へ向かう道（東方向）	道が狭く、見通しが悪い ガードレールがない 児童と車の距離がとても近く、すぐ脳を車が通るため危険	児童生徒への交通安全指導の継続 運転手への注意喚起（スピードの出し過ぎ注意や周囲の安全確認等と呼びかける標示等）	学校による交通安全指導の継続的な実施（H26～） 道路の幅員や形状などから判断すると、スピードを出せるような状況ではないため標示等の設置不可（R6）	学校 延岡市	H26 H29 R6
8	市道須佐村中線 市道須佐5号線	須佐町用水路に架かる橋	転落防止柵がなく危険	児童生徒への危険箇所についての安全指導	学校による危険箇所についての指導の実施（H26～） 転落防止柵設置済（H27）	学校 延岡市	H26
9	市道川島通線	川島通線ため池付近	車がT字路の認識がなく、スピードを出す	路面表示による注意喚起 児童生徒への交通安全指導の継続	車両に対し減速を促す対策の検討（H26） 学校による交通安全指導の継続的な実施	延岡市	H26 R3
10	市道川島須佐線	川島町今津 県道388号線の信号機の交差点から学校に向かう道	交通量が多い割に、道路が狭く危険 388号とのT字路付近幅員が狭く車両が歩道に入る 道の幅が狭く、歩行者との距離が1m未満になるほど危険	児童生徒への交通安全指導の継続 グリーンベルトの設置	学校による交通安全指導の継続的な実施（H29・R3～5） ラバーポールの復旧済（H30） 幅員が狭くグリーンベルト設置不可（R4） 幅員狭く危険なため、通学路の変更を検討（R4） ラバーポール設置済（R5）	学校 延岡市	H29 R3 R4 R5
11	市道川島荒平線	荒平地区の用水路	用水路に柵がなく転落の危険がある	転落防止柵の設置 注意喚起の看板設置	既設の防止柵の補修実施（R1） 新たな転落防止柵については設置不可、地元にて注意喚起の看板設置の協議を行う（R2） 転落防止対策を実施済（R3） 学校での注意喚起と安全指導（R4）	延岡市 地域	R1 R2 R3 R4
12 ②	市道川島通線	尾山地区入口の交差点	見通しの悪く交差点にカーブミラー、横断歩道がないため危険 南北方向の車は一旦停止でないため登校時、東側から道路を横切ろうとする児童と車の接触事故発生の恐れがある	カーブミラー、横断歩道の設置	自転車や歩行者を見るためのカーブミラーは設置不可（R6） 危険箇所は、T字路交差点ですので本来一時停止規制も無いところで、滞留場所が無いため横断歩道は設置不可（R6）	延岡市 警察	R6
13 ③	市道川島8号線	尾山、荒平への通学路	交通量が多く、路側帯の線も消えているため危険	路側帯の線の引き直し ラバーポールやグリーンベルトの設置	区画線に引き直しについて次年度以降実施予定（R6） グリーンベルトは、視認可能な為経過観察（R6） ラバーポールの設置は、車の通行や離合に支障が生じる可能性があるため、設置不可（R6）	延岡市	R6
14 ④	市道今津3号線	シゲル工業前の交差点	車は一旦停止になっているが、左側に塀があり見通しが悪いため、左から歩いてくる児童を確認しづらい	カーブミラーの設置	自転車や歩行者を見るためのカーブミラーは設置不可（R6）	延岡市	R6
15 ⑥	市道川島村中線	東門を出て、スマイルへ向かう道（南方向）	道が狭く、児童と車の距離が近いため危険	運転手への注意喚起（スピードの出し過ぎ注意や周囲の安全確認等と呼びかける標示等）	学校による交通安全指導の継続的な実施（R6） 道路の幅員や形状などから判断すると、スピードを出せるような状況ではないため標示等の設置不可（R6）	延岡市	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

