

(様式1)

延教総 第 115 号

令和4年9月15日

文部科学大臣 殿

延岡市長

読谷山 洋司

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

延岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

担当部署名：延岡市教育委員会総務課

電話番号：0982-22-7030

メールアドレス：k-soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業終了後(令和4年3月)

#### (2) 評価の方法

教育委員会総務課内において、計画した事業の進捗状況を確認し、事後評価を実施するとともに、次期施設整備計画の検討を行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
次年度以降についても、空調の整備や老朽化したトイレの大規模改造を行い、生活環境の向上を図る。  
また、学校施設の安全性の確保を図る観点から、外壁・建具等の落下防止を行い、防災機能の強化・安全性の確保を行い、計画的かつ効率的な事業の実施を努めていくこととする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

目標どおり岡富小学校校舎、旭小学校屋体、東海小学校屋体、川島小学校屋体・校舎、土々呂小学校屋体、延岡中学校屋体・校舎、緑ヶ丘小学校屋体、北川小学校校舎、方財小学校校舎、旭中学校校舎、土々呂中学校屋体、南浦中学校校舎について、外壁・建具・ガラス・屋根といった非構造部材の落下防止改修工事を行い、防災機能強化・安全性を確保した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

目標どおり岡富小学校、恒富小学校、東海小学校、岡富中学校、旭小学校、方財小学校、川島小学校、名水小学校、旭中学校、北川中学校、南小学校、土々呂小学校、一ヶ岡小学校について、老朽化したトイレの大規模改造工事を行った。  
また、延岡小学校、川島小学校、一ヶ岡小学校、の給食室に空調機を整備し、健康面に配慮するとともに、より学習に集中できる教育環境の充実を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

著しく老朽化した東海中学校プール及び北方学園中学校プールの改築を行った。  
また、島野浦小中学校の一貫校化に併せ、単独調理場の整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりにわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
延岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.16		
恒富小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～R1.2	H31.2.8		
岡富小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.12	H31.2.12		
岡富小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～R1.2	H31.2.12		
緑ヶ丘小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.2～R2.3	R3.2.2		
旭小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R2.10.20		
旭小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.10～R2.3	R2.3.12		
南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.25		
方財小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R2.10.21		
方財小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2～R3.3	R3.10.19		
東海小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.12	H30.12.19		
東海小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.7～R1.9	R1.9.30		
川島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.16		
川島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R2.10.21		
川島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.8		
川島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.7～R1.9	R1.9.30		
土々呂小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.10～R2.2	R2.2.17		
土々呂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.11.11		
名水小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.2.10		
一ヶ岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.16		
一ヶ岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.28		
北川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.23		
延岡中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H30.10	H30.10.2		
延岡中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R2.10.9		
岡富中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H31.3	H31.3.15		
旭中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R2.10.20		
旭中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.17		
東海中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.7～H31.3	H31.3.29		
土々呂中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.16		
南浦中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2～R3.3	R3.10.19		
北方学園中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	S	R1.7～R2.5	R2.6.12		
北川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R2.10.21		
(仮称)島野浦小中一貫校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	R3.2～R3.3	R4.3.25		
(仮称)島野浦小中一貫校	(5)	22	単独校調理場(改築)	-	S	R3.2～R3.3	R4.3.25	R4.11～R5.3	