

土々呂小学校 通学路点検

■ 土々呂小学校校区構成員

土々呂小学校	延岡市	都市建設部	土木課
延岡市PTA連絡協議会	延岡市	都市建設部	都市計画課
延岡市区長連絡協議会	延岡市	市民環境部	生活環境課
延岡警察署 交通課	延岡市	企画部	地域・離島・交通政策課
宮崎県 延岡土木事務所	延岡市	教育委員会	学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	国道10号	土々呂町1丁目 土々呂小学校前の国道	交通量が多く、歩行者自転車用道路が狭い	歩道に注意喚起対策を行う	上り線における歩道整備の実施完了 (H26)	国	H24 H25
2	県道北方土々呂線	土々呂町1丁目 松原路切 土々呂小学校前の県道	交通量が多く、歩道はあるが自転車が多く接触の可能性があり危険 路切に遮断機がなく草が生い茂っており見通しが悪い 歩道に民家の樹木がはみ出している	路面表示の設置 見守隊の継続 学校敷地を後退させ、その部分を舗装する 庭木剪定の依頼、横断歩道の塗替え 草刈り・遮断機設置 はみ出している樹木枝の剪定 通学時間帯の交通制限	路面表示設置予定 ドットマークの施工検討 交通指導員配置の検討、張り出している木々や看板の除去 横断歩道の塗替え検討 草刈り・遮断機設置を地域からJRへ要望する (R1) 児童生徒への安全指導の継続 (R1) 規制は困難、農道整備の完了による交通量減少を狙う (R4) 樹木の所有者へ剪定依頼 (R4)	警察 宮崎県 学校	H25 ～ H29 R1 R3 R4
3 ④	県道土々呂日向線	土々呂町5丁目 土々呂駅前～Yショップ前の通り 自動車学校前 ファミリーマート～稲田木工付近	道路が狭く、歩道が設置されていない 交通量が多い 道幅が狭く車両が路側帯に侵入してくる 見通しが悪い R1事故発生 道幅が狭く、車との距離が近い 車が融合する時は更に危険 見通しの悪いカーブになっている グリーンベルトの薄くなっている所がある グリーンベルトはあるが、歩道と車道の段差がないため危険 横断歩道で待つ場所も狭く、ポールはあるが歩道と車道の段差がないため危険	歩道の設置 グリーンベルトの設置 歩道のカラー化、横断歩道の塗替え ラバーポール・防護柵設置 ラバーポールの効果検証、追加整備の検討 土々呂駅前交差点の視距改良及び押しボタン信号の設置を検討 グリーンベルトの薄くなっている箇所の塗り直し 横断歩道の押しボタン信号の設置	グリーンベルト設置済 (H29) 横断歩道の塗替え検討 (H28) ラバーポール設置済 (R1) 防護柵設置検討中 (R1) 通学路であることを注意喚起する路面標示設置済 (R1、4) 信号設置は検討、時間規制は困難 (R3) ガードパイプ設置に向けラバーポールの効果を検討 (R2～) 土々呂駅前北側、歩道整備済 (R4) 薄くなったグリーンベルトの再整備を実施済 (R3、4) グリーンベルトの引直し済 (R5) 交差点改良に合わせて信号機の設置を予定 (R4) 土々呂駅前交差点に押しボタン信号を設置済 (R5) 道路の拡張は用地買収が必要となるため早期対応は困難 (R5) 9月にドットラインを整備 (R6)	警察 宮崎県	H25 H28 R1～
4	市道一ヶ岡27号線	南一ヶ岡4丁目～南一ヶ岡6丁目 わかぐさ保育園付近	交通量が多いがガードレールがない	歩行者の通行を考慮した形での区画線の復旧	区画線設置による歩行空間の確保済 (H27)	延岡市	H26
5	市道一ヶ岡64号線	南一ヶ岡5丁目 土々呂小学校上の市道 土々呂小南側階段	歩道のすぐ横が崖になっている 急勾配になっている	ガードレールの延長 法肩部分に注意喚起できる危険杭等の設置 落下防止の柵等を検討	安全対策実施済 (H30) 舗装箇所のみを通行するように学校側より指導 (R2)	延岡市	H26 R2
6	公園内道路	土々呂町1丁目 土々呂海浜公園西側の道路	道幅は狭いが交通量が多い	通学路としては、歩道のある10号線を通った方が安全である為、そのように指導してもらう	通学路の検討 (H26)	学校	H26
7	市道土々呂海浜公園線	土々呂1丁目 10号線から土々呂海浜公園線	スピードを出したまま進入してくるため危ない 国道渋滞時に公園側側道への出入りが多い	その路線を通らないように通学してもらうよう指導 進入禁止及び横断歩道設置を検討 もう一方の出入口の歩行者横断指導線を設置	通学路の検討 (H26) 侵入禁止については付近住民に不便を強いることになるため、規制は困難 (R2) (R3) 規制基準を満たさず横断歩道セットは不可 (R2) 歩行者横断指導線を設置済 (R3) 北側の市道交差点と同様に横断歩道指導線を設置済 (R4)	学校 警察 延岡市 国	H26 R2 R3 R4
8	県道北方土々呂線	土々呂町5丁目交差点	道路の線形が悪い	道路改良	道路改良工事実施済 (H29)	宮崎県	H26 H27
9	市道土々呂海岸通線	土々呂3丁目	横断歩道があるが、信号待ちの車が並び児童が横断する際、危険である	児童生徒への交通安全指導	児童生徒への交通安全指導の継続 (H27)	学校	H27
10	国道10号線	松原町土々呂中付近	交通量が多いわりに道幅が狭く、歩道やガードレールがないため危険である	児童生徒への交通安全指導	児童生徒への交通安全指導の継続 (H29)	学校	H29
11 ⑥	市道松原2号線 県道北方土々呂線	北一ヶ岡ローソン付近 土々呂小前～吉田病院～コインランドリー松原店	ローソンに出入りする車や道を挟んで反対側から来る車が多い 道幅が異常に狭く、見通しが悪い 登下校中の交通量が多く、スピード出している車もある 木が生い茂って歩道にはみ出している箇所があり危険	横断歩道の設置 歩道に出ている木の剪定 登下校時間帯の交通制限	児童生徒への交通安全指導の継続 (H29～) 交通制限は沿線住民全ての同意を得る必要があるため困難 (R5) 道路の拡張は用地買収が必要なため早期対応困難 (R5・6) 補装については民地から伸びているため民地所有者が対応 (R6)	宮崎県 延岡市 学校	H29 R5 R6
12 ①	霧島台公園	霧島台公園 霧島台第2街区公園付近	人気が少ない公園で犯罪の死角になりやすい 人通りが少なく、街灯がないため危険 雑草が生い茂っている	フェンス補修・草刈り 児童生徒への安全指導 街灯の設置、雑草の除去	児童生徒への安全指導の継続 (R1～) 年に5回程度草刈り実施、今後も継続 (R6)	学校 延岡市	R1 R6
13	市道流川線	霧島神社北側用水路	僧都ヶ浜橋の橋から用水路に侵入でき危険	転落防止柵の設置	転落防止柵設置済 (R1)	延岡市	R1
14	市道土々呂南北2号線	よしだセンター横交差点	道路を横切って登下校している状況がある 交通量が多く、登下校で通る児童生徒も多いため危険	学校での安全指導 信号機の設置	歩行者停留場所が確保できないため設置不可 (R2) 学校での安全指導を継続 (R4～) パトロールの強化 (R4) 信号機は設置基準に該当しないため設置不可 (R5)	警察 学校	R2 R4 R5
15	県道北方土々呂線	東九州自動車学校近く	横断歩道が消えかかっている	横断歩道、停止線の塗り直し	R3年度に横断歩道及び停止線を塗り直し予定 (R2)	警察	R2
16 ⑤	市道海咲ヒルズ1号線	海咲ヒルズ登り口 (霧島台との分岐点) 海咲ヒルズ南一ヶ岡	カーブで見通しが悪く、横断歩道が1つしかないため急な坂道を下る自転車のスピードに注意が必要 急な坂道を下る自転車のスピードに注意が必要 ブロック壁が多く注意が必要 歩道に長く伸びた枝があり危険	カーブミラーの設置を検討 横断歩道設置を希望 看板等での注意喚起 パトロールにて経過観察・補修 枝の剪定	カーブミラーは設置不可、児童生徒への交通安全指導・地区への注意喚起の継続 (R2・5) カーブで横断歩道設置に適していない場所であるため設置不可 (R3) 市道沿いについては巡視・必要に応じ補修 (R3) 見通し悪く横断歩道設置不可のためパトロール強化 (R4) ブロック柵は変状等なく上部法面の植生も健全なため対策不要 (R4～) 横断歩道については設置不可 (R5) 歩行者の通行に支障が生じている際は必要に応じて対応 (R6)	延岡市 警察 学校	R2～
17	市道北流川通線	土々呂町2丁目624-1 (南一ヶ岡5丁目公民館下)	通学路わきの崖が崩れやすくなっている 小石が時々落ちてきて、大雨の時は危険	崖崩れ防止策を検討 斜面の補強	法面に異常は無いため経過観察 (R2) 法面状況確認し、崩壊の危険はないため経過観察 (R4～)	延岡市	R2 R4 R5
18 ②	市道岬ヶ丘1号線	岬 (登り口付近)	白線が消えていて危険 10号線から左折してきた車に注意が必要	白線の引き直し	区画線の引き直しを実施済み (R6)	延岡市	R6
19 ③	市道海咲ヒルズ1号線 市道海咲ヒルズ2号線	海咲ヒルズ第1街区公園 (入口付近)	落石がありそのまま放置されているので、危険	落石の除去、斜面の補強	民有地のため早急な対応が厳しいため、張り紙等で落石注意の喚起を行う (R6)	延岡市	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

