

めいすい  
名水小学校 通学路点検

■ 名水小学校校区構成員

名水小学校  
延岡市PTA連絡協議会  
延岡市区長連絡協議会

延岡市 都市建設部 土木課  
延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	県道東海半島線 市道赤水線	妙見町～鯛名町 妙見橋～名水	道幅が狭く見通しが悪い	区画線の復旧を行う 子供たちによる手作り看板で注意を促す	区画線設置済(県道)(H26) 区画線設置済(市道)(H27)	宮崎県 延岡市	H24 H25 H26
2 ④	市道赤水線	鯛名町～赤水町 (赤水町の太田バス停付近)	海に面した歩道にガードレールがなく低い縁石があるだけ 太田バス停付近の法面から落石有	児童生徒への交通安全指導の継続 点検及び落石防止対策	学校による交通安全指導の継続的な実施(H24・25・R1～) 点検実施済→異常なし・経過観察中(R1～)	学校 延岡市	H24 H25 R1～
3 ③	市道赤水線 市道シーサイド鯛名1号線	鯛名町 シーサイド鯛名付近の横断歩道	市道沿いに柵等がなく、湾に入れる状況 見通しが悪く、西側から来る車に気付きにくい	児童生徒への交通安全指導の継続 道路中央線の設置 予告等の設置	学校による交通安全指導の継続的な実施(H30～) 道路中央線設置・区画線施工済(R1) 予告等の設置に向け地区と協議中(R2) パトロールの強化(R4)	学校 延岡市 警察	H26 H30 R1～
4	市道鯛名巡廻線	スーパーこめやかから北に曲がった崖	7月初めに鯛名地区の崖が崩れ、その後も崩壊する危険がある	児童生徒への交通安全指導の継続 パトロール等の継続的な実施	学校による交通安全指導の継続的な実施(H29) パトロール等の継続的な実施検討	学校 延岡市	H29
5	市道赤水線	水明荘から左に曲がり50m付近	民家の向かい側の土手から大きな岩が落ちてくる危険性がある	児童生徒への交通安全指導の継続 パトロール等の継続的な実施	学校による交通安全指導の継続的な実施(H29) パトロール等の継続的な実施検討(H29)	学校 延岡市	H29
6 ②	市道鯛名巡廻線	スーパーこめやかから北の右手崖	大雨時に崖の岩が落ちてきて、砕けた岩が散乱することがあった 土留めのフェンスの錆が目立つ 崖の石等が落ちてきて危険	児童生徒への交通安全指導の継続 パトロール等の継続的な実施 定期的な点検の実施 フェンスの延長	学校による交通安全指導の継続的な実施(H29・R1～) パトロール等の継続的な実施検討(H29) 所有者である旭化成へ学校から直接依頼済(R1～) →経過観察中(R4～)	学校 延岡市	H29 R1～
7	市道鯛名巡廻線	スーパーこめやかから北数百m先の右手崖	大雨時に崖の岩が落ちてきて、砕けた岩が散乱することがあった	児童生徒への交通安全指導の継続 パトロール等の継続的な実施	学校による交通安全指導の継続的な実施(H29) パトロール等の継続的な実施検討	学校 延岡市	H29 H30
8 ①	市道赤水線	水明荘から右(東へ)に曲がり70m付近	切通しの山の上から道路への落石あり 崖の石等が落ちてきて危険	点検及び落石防止対策(フェンス等)の実施	学校による交通安全指導の継続的な実施(R1～) 点検実施済→異常なし・経過観察中(R1～)	学校 延岡市	R1～
9	市道赤水線	赤水町 (太田バス停から北へ100m先の崖)	法面が崩れてきている	法面の補修	崩壊した市有地法面についてはモルタル吹付にて法面補修済(R2)	延岡市	R2

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

