

くろいわ

黒岩小中学校 通学路点検

■ 黒岩小学校校区構成員

黒岩小中学校	延岡警察署 交通課
延岡市PTA連絡協議会	延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
延岡市区長連絡協議会	延岡市 都市建設部 土木課
宮崎県 延岡土木事務所	延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1 ② 県道岩戸延岡線	大野町 大野町通学路カーブ 学校下工事区間	木に覆われ暗く見通しが悪い 狭くてカーブが続くが歩道がない 歩道が狭く、車両との距離が近く危険 工事区間のため、数百メートルが片側通行になっており、臨時の信号機で5分程度の待ち時間があるため、自動車が速度を上げて通行ので危険	グリーンベルト設置 カーブ箇所にドットマークの設置 道路改良、歩道設置 通学路の拡充、見通しの良い歩道整備	グリーンベルト設置済(H28) カーブ箇所にドットマークの設置済(H28) 道路改良工事実施中(R1～)歩道整備含む(R3) 整備計画のない区間にグリーンベルト整備計画(R3) 整備計画のない区間にグリーンベルト整備済(R4) 道路拡張工事中(工事完了まで長期間要する)(R5) 対応可能な時間帯においては、道路改良工事施工業者が同行して通行する。改良後は歩道が整備予定(R6)	宮崎県	H24 H26 H28 R1～
2 県道岩戸延岡線	桑平町～宮長町	過去に落石あり ガードレールが数力所途切れている	ガードレールの設置	落石対策工事を実施予定(H28) ガードレール、落石注意の看板を設置済(H28)	宮崎県	H25 H26 H28
3 ⑤ 県道岩戸延岡線	鹿狩瀬橋 鹿狩瀬交差点	工事中でガードレールがない 信号機がなくスピードを出した車両が四方から通過するため横断時に危険 交通量が多い	必要があればガードレールの設置 路面標示の設置 横断歩道の塗り直し検討 点滅信号の設置 通学路の道路標識や標識の設置	学校の交通安全指導の継続的な実施(H28～) ガードレール設置済(H30) 「速度落とせ」等の路面標示の設置済(R1) 横断歩道の塗り直し済(R3) 学校側カーブ区間にグリーンベルト設置済(R3、4) 一時停止標識の方が事故率低いため信号設置困難、路面標示の塗り直しを計画(R4) 信号機は設置基準に該当しないため不可(R5・6) 一時停止規制に変更(R5) 交差点内は徐行が原則であり、標識設置困難(R6)	学校 警察 宮崎県	H28 R1～
4 ③ 県道岩戸延岡線	大野集会所～鹿狩瀬交差点 大野ポンプ場付近	歩道が狭く、車両との距離が近い 雑草や鹿よけ柵があるため危険	通学路の拡張、除草などの歩道の整備 グリーンベルトやポラード等の設置	道路脇の除草(R5) 歩道整備事業の予算要望中。採択された場合は工事を行う。それまでの間は草刈りで対応(R6)	宮崎県	R5 R6
5 ④ 県道岩戸延岡線	土持神社前	両端歩道がなく狭く、大木があり見通しが悪い	通学路の拡充や除草など歩道整備 グリーンベルトやポラード等の設置	道路拡張工事中(工事完了まで長期間要する)(R5) 道路改良の計画区間であり、改良後は歩道が整備される。改良までの間は外側線の引き直し、グリーンベルトの新設を検討中(R6)	宮崎県	R5 R6
6 ① 県道岩戸延岡線	学校下駐輪場前の横断歩道	横断歩道手前がカーブになっており、道路に表示はあるものの、車からは見えにくい ため危険	「スピード落とせ」の看板設置(中学校の駐輪場があることが通行者に伝わるとよい)	道路改良前に設置してあった通学路標識を再設置(R6)	宮崎県	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

