

と う み ひ が し
東海東小学校 通学路点検

東海東小学校校区構成員

東海東小学校
延岡市PTA連絡協議会
延岡市区長連絡協議会

延岡警察署 交通課
延岡市 都市建設部 土木課
延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検 年度
1 ①	市道袖の木田大武線	袖の木田町 (ル・グランソレイユ前)	交通量が多く信号機がない	通学路のルート変更 信号機の設置 交通指導員の配置の継続	ボランティア・学校職員による立番指導の継続(H24～) 横断歩道の塗り直しをR3年度に実施予定(R2) 信号機設置基準に適合せず不可(R3) 「通学路」の路面標示設置済(R4) 隣の信号機までの距離が短く、信号機設置困難(R4)	学校 延岡市 警察 PTA	H24 ～ H28 R2～
2	県道延岡港線	大武町	既存の転落防止柵が低く劣化しており 転落の危険性がある	転落防止柵の更新	実施済(H27)	宮崎県	H24 H27
3	市道清高島線 市道袖の木田桑津線	大武町 「袖の木田ハイツ」横の用水路	転落防止柵がない 用水路は大雨の時あふれることがある	転落防止柵設置	転落防止柵設置済(H26)	延岡市	H25
4 ③	市道大武無鹿線	大武町 ショッピングプラザわたなべ 前から北に向かう道路	交通量が多く、歩道が狭くて危険 両側に電柱があり、危ない	速度規制(30km) 路側帯の整備による歩行空間の確保 歩道両側の塗装	区画線設置、路側のグリーンベルト設置済(H26) 30km規制済(H26) 横断歩道の路面標示設置済(R4) 現時点で十分な視認性が確保できているため経過観察(R6)	延岡市 警察	H25 H26 R6
5	市道無鹿川島線 市道無鹿二ツ島線	市道無鹿川島線と市道無鹿二ツ島線の 交差点(横断歩道)	通行車両が多く横断しにくい状況	児童生徒への交通安全指導の継続 交通指導員の配置 歩行者用の信号の設置検討	学校による交通安全指導の継続的な実施(H26～) 交通指導員配置の検討(H27) 信号設置は現状設置不可(R2)	学校 警察 延岡市	H26 H27 R2
6	市道大武無鹿線	学校北側用水路・無鹿方面 コインランドリー「あらうん」の南方	通学路と用水路の間に柵が無い (昨年度転落した児童が数名いた)	用水路への転落防止柵設置 段差が1m以上ある箇所の防護柵設置	転落防止柵設置済(H29) 追加の転落防止柵設置済(R5)	延岡市	H27 H28 H29 R1 R5
7	市道袖の木田村中線	袖の木田町 東海東小西側路地	道幅が狭く、見通しが悪い	ミラーの角度の調整 学校南側の樹木の剪定	ミラーの角度の調整済(H29) 学校南側の樹木の剪定(H28)	延岡市 学校	H28
8	県道延岡港線	大武地区押しボタン信号 大武工業団地山口鉄工前	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の補修	横断歩道の補修予定(H30)	警察	H29
9	市道大門袖の木田線	大門郵便局前交差点	交通量も多く、横断歩道が消えかかっている ため危険	横断歩道の補修	横断歩道の補修済(H29) 横断歩道の補修(白色スプレーで応急補修済) (R5)	警察	H29 R5
10	市道栗野名牧線	栗野名	歩行者用白線が消えかかっている	区画線の引き直し	区画線の引き直しを実施済(R3) 学校の交通安全指導の継続的な実施(H29)	延岡市 学校	H29 R3
11	市道大武無鹿線	清高島(こばと保育園前付近)	歩行者用白線が消えかかっている	区画線の引き直し	区画線の引き直しを実施済(R3) 学校の交通安全指導の継続的な実施(H29)	延岡市 学校	H29 R3
12 ②	市道袖の木田村中線	袖の木田用水路	一部に転落防止柵の無い場所があり、用水 路へ転落する危険性がある	ラバーボールの設置 児童生徒への交通安全指導の継続 転落防止柵の設置	ラバーボールの設置済(H29) 学校の交通安全指導の継続(H29) ラバーボールを増設済(R4) 設置基準に満たないため防護柵等の設置困難 (R6)	延岡市 学校	H29 R4 R6
13	市道袖の木田大武線	牧地区～星雲高校前横断歩道	横断歩道が消えかかっている 減速しない車が多い 横断歩道がカーブ付近にあり、見通しが悪 い	横断歩道の補修 減速のための路面標示設置 「速度落とせ」の標示を設置 「速度落とせ」の両側走行車線の明瞭化	横断歩道ありの標示既設(看板は自治会判断) 横断歩道補修済(H30) 路面標示は設置困難(R1) 「速度落とせ」の路面標示設置済(R3) 横断歩道鮮明なため引き直しの予定はなし(R3) 「速度落とせ」の道路標示を設置済(R4)	延岡市 警察	H30 R1 ～R4
14	市道袖の木田栗野名線	栗野名 松尾齒科近く	用水路に転落防止柵がない	転落防止柵の設置	学校の交通安全指導の継続(H30) 幅員が狭いため転落防止柵の設置不可(R2) 水道局管轄対策済(R3) 注意喚起のためのラバーボールの設置済(R3)	延岡市 学校	H30 R1 R2 R3
15	市道大武無鹿線	大武町168-2付近	幅員が狭く30km制限が守られていない 制限速度30kmの標識が見えにくい	通学時間の規制希望 グリーンゾーン、標識を見やすくする ポラードの設置	周辺住民の影響が大きく規制は困難(R3) 区画線の引き直しを実施済(R3) 制限速度表示の塗り直し(R4) 地下埋設物によりポラード設置困難のため、ラバー ボール設置済(R4)	警察 延岡市	R3 R4
16	市道無鹿川島線・ 市道大武無鹿線	無鹿町1丁目 T字路	交通量が多く、横断しにくい 横断歩道の白線がうすくなっている	歩行専用の時間のある信号の設置 横断歩道の白線引き直し 交通指導員の配置 ポラードの設置	R2に本部管制運用係との協議にて設置不可(R3) 学校の交通安全指導の継続 車乗り入れ部として使用しているため、ラバーボ ールの設置困難(R4) 歩車分離は困難、横断歩道塗り直しを計画(R4) 該当地区に交通指導員いないため対応困難(R4)	警察 学校 延岡市	R3 R4
17	市道大武無鹿線	大武タウン前交差点	交通量も多く、横断歩道の白線が薄くなり危 険	横断歩道の白線引き直し	横断歩道の白線補修(白色スプレーで応急補修 済)(R5)	警察	R5
18	市道大武無鹿線	学校北東側	多くの児童が横断する横断歩道の白線が薄 い	横断歩道の白線引き直し	横断歩道の白線補修(白色スプレーで応急補修 済)(R5)	警察	R5

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

