

上南方小中学校 通学路点検

上南方小学校校区構成員

- 上南方小学校

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会
- 延岡警察署 交通課 生活安全課

宮崎県 延岡土木事務所

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課

延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	国道218号	平田町～高野町	交通量が多く歩道が狭いうえに段差が有り危険 長い間歩道に鉄板を被せたままになっており、目印の三角コーンも劣化している	消えかかっている区画線の引き直し 歩道の拡幅、段差改善 歩道の整備	学校による交通安全指導の継続的な実施(H24～) 区画線の引き直し検討(H28) 歩道の拡幅・段差改善を検討(R3) 三角コーンの更新(R4) 歩道整備中だが長期時間を要する(R4～)	学校 宮崎県	H24 H25 H28 R3 ～R5
2	国道218号	貝の畑町～舞野町地区	急カーブや歩道がない箇所がある 交通量が多く、雑草が歩道を狭めている	路肩の草刈り及び歩道の整備 歩道設置	学校による交通安全指導の継続的な実施(H26～) 歩道整備事業中(R1～)	学校 宮崎県	H26 H30 R1 ～R5
3	国道218号	岡元町地区	急カーブや歩道がない箇所がある	路肩の草刈りによる歩行空間の確保 学校による交通安全指導の実施	路肩の草刈りの実施中(H30) 学校による交通安全指導の継続的な実施(H26～)	宮崎県 学校	H26 H28 H30
4	市道平田細見線	舞野町～細見町 バス停「新川」～バス停「細見千葉橋」	速度の速い車が多い 一部歩道もなく坂道の箇所は見通しも悪い	区画線を用いて道路幅を狭めるなどの対策と速度規制も視野に入れ、一部歩道が無い区間に関しては、区画線とグリーンベルトで路側帯の幅を確保する	交通量、実勢速度を調査のうえ検討(H26) 一部区画線設置による路側帯整備の実施済(H27)	警察 延岡市	H26
5	市道舞野行藤線	平田町～行藤町	交通量が多く、速度の速い車両が多い	舞野行藤線を通らず、下舞野山の手1号線などを通学路として使用するよう指導する 防犯灯設置	通学路の検討 学校と自治会(区)で防犯灯設置を検討(H29)	学校 延岡市	H26 H28 H29
6	県道桧原細見線	細見町 千葉橋付近T字路付近	交通量が多く、速度の速い車両が多い 大雨時に冠水する 歩道フェンスで視界がさえぎられ確認しづらい	線形変更し、河川堤防兼用道路及び歩道を整備 カーブミラーの設置	道路改良工事実施済(H26～R3) 大雨時の保護者送迎や学校待機等の対応を検討(R1) ミラー設置について設置済(R4)	宮崎県 学校 延岡市	H26 R1 R4
7	県道北方土々呂線	上三輪町	道路幅員が狭く、見通しが悪い	道路改良 減速マーク(ドットマーク)の設置	道路改良工事実施済(H30)	宮崎県	H26 H28
8	市道上野舞野線	ダチョウ園前の道路	歩道が狭く、車が通るときに危険 街灯も少なく暗い	学校における交通安全指導 防犯灯設置 道路照明灯の設置	学校による交通安全指導の継続的な実施(H28～) 学校と自治会(区)で防犯灯設置を検討し区と区の間の民家空白地帯については、近隣区の要望により市が防犯灯設置を検討(H30) →道路照明灯(街路灯)の設置は困難(R1) →学校と区で協議の上、防犯灯2灯設置済(R2)	学校 延岡市	H28 H29 H30 R1 R2
9	市道平田細見線	NTT交換所付近 舞野郵便局付近	郵便局付近から自転車通学生は右側の歩道を押して登校しており危険である この付近だけ幅員が狭く接触事故の危険有	横断歩道の設置(移動) 道路拡幅 区画線を設置検討 グリーンベルト設置	横断歩道設置(移動)済(H29) ラバーボールの設置困難(H29) 道路拡幅及びグリーンベルト設置困難(R2) 児童生徒に継続した交通安全指導の実施(R1～) 速度規制は道路形状より困難(R3) 舞野郵便局付近グリーンベルトの設置済(R3)	警察 延岡市 学校	H29 R1 R2 R3
10	市道平田細見線	学校下の坂道(歩道)	交通量が多く、速度の速い車両が多い 草も茂っており、見通しが悪い	カーブミラーの設置 除草作業の実施 外側線の引き直し	カーブミラー設置済(H29) 定期的な除草作業の実施(H29～) 学校による交通安全指導の継続的な実施(H29～) 道路形状等から速度規制は困難(R3) 区画線の引き直し済(R5)	延岡市 学校 警察	H29 R3
11	市道舞野行藤線	平田町～高野町	交通量が多く、登下校で利用する児童が多いわりに、歩道がないので危険 横断歩道白線がうすくなっている	区画線の補修 防犯灯の設置 歩道の設置 横断歩道白線の引き直し	区画線の補修済(H29) 学校と自治会(区)で防犯灯設置を検討 区と区の間の民家空白地帯については、近隣区の要望により市が防犯灯設置を検討(H30) 歩道の設置困難(R1) 見通しがきく道路のため、路側帯の拡幅及びグリーンベルトの設置不要(R2) 横断歩道の塗り直し(R4)	延岡市 警察	H30 R1 R2 R4
12	市道平田細見線	舞野町	大雨時に水が溢れてくる	法面から水が溢れないような対策を検討	法面の側溝部分の清掃を実施済(R2)	国	R2
13	市道平田細見線	舞野町1627付近 歩道脇用水路	草が生茂り転落の危険	転落防止対策	転落防止対策を実施済(R3)	延岡市	R3
14	市道舞野行藤線	行藤町863-1付近 市道脇用水路	深さもあり転落の危険	転落防止対策	転落防止柵を設置済(R3)	延岡市	R3
15	市道平田細見線	学校下道路の歩道	雨で歩道横の土地から大小の石が流れ出て通学時に転倒の危険がある	歩道に石がでないような対策	土地所有者へ流出防止の指導を実施済(R4～)	延岡市	R4 R5
16	国道218号	貝の畑町の横断歩道	歩行者がいても車が止まらない	押しボタン式信号の設置	設置基準により新設は難しい(R4～)	警察	R4 R5
17	市道細見上三輪線	上南方橋	橋梁照明が点灯していない	橋梁照明の修理	街路灯を補修済(R4)	延岡市	R4
18	市道舞野行藤線	舞野町交差点	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の補修	横断歩道の補修予定(白色スプレーで応急処置済)(R5)	警察	R5

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

