

一ヶ岡小学校 通学路点検

一ヶ岡小学校校区構成員

- 一ヶ岡小学校

土々呂中学校

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会
- 延岡警察署 交通課

国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課

延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	県道北方土々呂線	下伊形町～北一ヶ岡4丁目 ブリエール延岡いがた前の通り	交通量が多く危険なので歩道の設置が望まれる	グリーンベルト設置	グリーンベルト設置済(H25)	宮崎県	H24
2	市道貝の畑土々呂通線	南一ヶ岡3丁目13、北一ヶ岡4丁目6 付近、南一ヶ岡西区公民館周辺道路	5差路に分かれており、交通量が多い 5差路のうち、2つが坂で見えにくい構造	ラバーポール設置による注意喚起	ラバーポール設置済(H26)	延岡市	H25
3	県道北方土々呂線 市道一ヶ岡環状線	北一ヶ岡4丁目 Aコープ一ヶ岡店前交差点	交通量が多く、速度を出す車両が多い 特に朝夕は危険 信号待ちの児童が危険	区画線の整備を検討 信号機の時間調整 車止めポスの設置検討	交差点付近の区画線整備済(H26) 全方向の赤信号時間の調整済(R2) 車止めポスの設置済(R2)	宮崎県 延岡市 警察	H26 R2
4	市道一ヶ岡17号線	南一ヶ岡3丁目 市営一ヶ岡D団地付近の坂道	坂道でスピードを出して下り、そのまま交差 する道路へ飛び出す危険	停止線と止まれの標識が設置してあることから 児童生徒への交通安全教育を継続する	学校による交通安全指導の継続的な実施(H26～)	学校	H26
5	国道10号 市道伊形旭ヶ丘線	旭ヶ丘2丁目 ガソリスタンド「甲斐石油店」前交差点	国道から市道へ大型車両の通行が多い 歩道・ガードレールがなく危険	区画線を整備し、歩行空間を確保	市道の区画線設置による歩行空間の確保済 (H27)	国 延岡市	H26
6	国道10号 市道松原2号線	松原町1丁目 バス停「東松原」東側交差点	国道から市道へ大型車両の通行が多い 歩道・ガードレールがなく危険	区画線を整備し、歩行空間を確保	市道の区画線設置による歩行空間の確保済 (H26)	国 延岡市	H26
7	市道伊形旭ヶ丘線	北一ヶ岡3丁目 延岡警察署一ヶ岡職員宿舎前交差点	車両の右折・左折の巻込みが心配	道路(交差点)隅切改良	道路(交差点)隅切改良事業実施済(H30)	延岡市	H29
8	市道一ヶ岡50号線	南一ヶ岡2丁目 一ヶ岡小学校西側道路	速度を落とさず走行する車が多い(制限時 速40km)	付近のパトロールの強化	付近のパトロール及び取り締まりの強化(R2～) 摩耗状態に応じて横断歩道の塗り直し(R4) 道路標識が薄い箇所は補修予定(R5)	警察	R2 ～R5
9	市道一ヶ岡12号線	校区内の信号機のない横断歩道	歩行者がいても停止しない車が多い	付近のパトロールの強化	付近のパトロール及び取り締まりの強化(R2・5) 摩耗状態に応じて横断歩道の塗り直し(R4) 道路標識が薄い箇所は補修予定(R5)	警察	R2 R4 R5
10	市道一ヶ岡16号線 市道一ヶ岡50号線 市道一ヶ岡52号線	小学校周囲の歩道	植栽樹内に段差があったり雑草が茂ってい たりして、歩行の妨げになりやすい	植栽樹内の段差解消 植栽樹内の草刈り	植栽樹の段差について、R5に解消予定(R4) 植栽樹内の除草作業済(R4)	延岡市	R4

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

