

つねとみ
恒富小学校 通学路点検

■ 恒富小学校校区構成員

- 恒富小学校

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会
- 延岡警察署 交通課

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課

延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	県道稲葉崎平原線	共栄町ファミリーマート駐車場付近	歩道を横切って出入する車が多い	児童へ車両の出入り口であることを認識させる指導	学校による交通安全指導の継続的な実施(H24～)(R3)	学校	H24 H25 R3
2	市道中川原愛宕線	愛宕町旭興自動車学校前の横断歩道(西松屋～ネットヨタ方面)	右左折する車が多く、安心して横断できない(児童横断中にすり抜けする車もあり危険)	児童への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施(H24・25)	学校	H24 H25
3	市道中島南駅線	中島保育園～堀米殻店前道路	歩道がなく、登校時の交通量が多い スピードを出す車も多く危険 見通しが悪い	路面表示による注意喚起 カーブミラーの設置	ゾーン30区域指定(H25) グリーンベルト整備済(H27) 一旦停止有かつ隅切り交差点で安全が確保できるためカーブミラー設置不要(R1) 速度取締実施済(R1)	延岡市警察	H24 H25 R1
4	市道共栄町1号線	共栄町～伊達町1丁目 共栄団地前の通り ナジマヤビル1号東側交差点 ナジマヤビル1号北側道路	道幅が狭く歩道がない 変則的な交差点がある 交通量が多く、左側道路の見通しが悪い 団地までの白線が消えかかっている	区画線設置による歩行空間の確保 該当箇所の舗装打ち替え・区画線設置の計画 停止線の引き直し予定 区画線設置 取締強化	区画線設置による歩行空間の整備済(H27) 舗装打換え、区画線設置済(R1) 停止線設置済(H30) 区画線の引き直しを実施済(R1) パトロールの強化(R3)	警察 延岡市	H25 H30 R1 R3
5	県道稲葉崎平原線	警察署～南延岡駅	交通量が多く危険	道路改良	道路改良工事中(R3)	宮崎県	H26 R3
6 ①	市道愛宕南北5号線	愛宕地区しぶ茶屋前交差点 中島印刷所付近交差点・標識	見通し悪い 時間帯通行規制箇所だが無視する車あり 見通し悪く、自動車と自転車や歩行者との接触が危惧され、特に7:40頃からの交通量が多い 交差点付近にある標識の根元のコンクリート部分が破損している	定期的な巡回 カーブミラー設置 標識の根元固定	定期的な巡回を実施(R1・R5) 一旦停止有かつ隅切り交差点で安全が確保できるためカーブミラー設置不要(R1・4～6) 歩車道分離するための区画線を設置済(R4) 標識を移設し設置済(R6)	警察 延岡市 学校	R1 R4～
7	県道稲葉崎平原線	愛宕地区岡田歯科前交差点	交通量が多いが、横断歩道に信号機なし	信号機設置	隣の信号機との距離が近く設置基準を満たさないため設置不可(R1)	警察	R1
8	市道中島南駅線	伊達地区田原病院前交差点	見通しが悪く外側線が消えている 路側帯に侵入しないようラバーポール設置希望 不審者事案が複数発生	外側線設置 ラバーポール設置	外側線設置済(R1) ラバーポール設置不要(R2)	延岡市	R1
9	市道中川原愛宕線	西門横の空き家	西門横の空き家のブロック塀・壊れかけた古いシャッターがあり危険	児童生徒への注意喚起	学校による注意喚起(R5)	学校	R5
10 ②	市道中川原愛宕線 市道亀井通線	西門前歩道橋付近 西門前の歩道橋に設置されたカーブミラー	歩道橋前のカーブミラーが古く汚れているため、児童生徒が左右確認出来ず危険	カーブミラー交換(歩道橋側) カーブミラー設置(西門側)	既設ミラーは学校から市道へ進入する際に利用するものであるため、設置不可(R5～) 学校による交通安全の指導(R5～) 要望があれば、児童に対する道路を出る際の安全確認等に関する指導することも可能(R6) 横断歩道橋から下りてきた際のミラーは歩行者が一時停止し左右確認を行うことで安全に通行できるため設置不可(R6)	学校 延岡市	R5 R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

