

お か と み
岡富小学校 通学路点検

■ 岡富小学校校区構成員

- 岡富小学校

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会
- 延岡警察署 交通課

宮崎県 延岡土木事務所

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課

延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

| | 路線名 | 点検箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対 策 案 | 対 策 の 実 施 内 容 | 事業主体 | 点検年度 |
|----|------------------------|----------------------------|---|---|--|------------------|------------|
| 1 | 国道218号 | 北小路～祇園町1丁目 | 歩道内の電柱が支障となり、また歩道に段差が有り危険である | 電線地中化、歩道整備 | 電線地中化、歩道整備実施済(R1) | 宮崎県 | H24 R1 |
| 2 | 県道稲葉崎平原線 | 県道稲葉崎平原線 五ヶ瀬大橋北詰道路 | 横断歩道未整備 | 横断歩道設置 | 横断歩道設置済(H26) | 警察 | H25 |
| 3 | 市道中川原愛宕線 | 恵比寿町交差点西側アーケード内 | 天井板の腐食・損傷 | 腐食・損傷している天井板の撤去 | 天井板撤去済(H25) | 宮崎県 | H25 |
| 4 | 国道218号 | 昭和町交差点 ガンリスタンド西側横断歩道 | 交通量が多い | 児童への交通安全指導の継続 | 学校による交通安全指導の継続的な実施(H25) | 学校 | H25 |
| 5 | 国道218号 | 校区内 | 歩道にガードレールが未整備 | ガードレールの設置 | 車道と歩道は境界ブロックで分離済(H26) 学校による交通安全指導の継続(H26) | 宮崎県 学校 | H26 |
| 6 | 市道中川原愛宕線 市道瀬之口線 | 幸町1丁目交差点 | 歩道内の電柱が支障となり、児童と自転車の接触事故が起きている | 電柱移設及び注意喚起の表示 | 注意喚起表示を検討(H26) 学校による交通安全指導(R3) | 宮崎県 延岡市 学校 | H26 R3 |
| 7 | 市道昭和通線 | 昭和町第2団地前～昭和町交差点 | 幅員が狭く、自動車と接触する危険性がある H29.3 自転車の飛び出しによる事故あり 依然速度の速い車両が多く危険(R3) | 区画線の補修 交通安全指導員の配置箇所見直し・検討 ミラー設置済 舗装・区画線の整備予定 グリーンベルトの設置・速度規制 | 区画線の補修済(H30) 交通安全指導員の配置箇所見直し・検討 ミラー設置済 舗装・区画線の整備済(H30) 見通しが良く、十分な歩行帯が確保できているため グリーンベルトの設置不要(R3) 既に30km規制区間である(R3) | 延岡市 警察 | H27 H30 R3 |
| 8 | 市道川原崎5号線 | 昭和町交番前 | 路側帯がなく危険である | 区画線の設置 | 区画線を設置済(H29) | 延岡市 | H27 |
| 9 | 国道218号 | 五ヶ瀬大橋北詰交差点 | 交通量が多い | 児童への交通安全指導の継続 | 学校による交通安全指導の継続的な実施(H28・29) | 学校 | H28 H29 |
| 10 | 市道高千穂通線 | 台雲寺入り口(西側交差点) | 雨天時、雨水がたまり、児童が車道を通り危険 | 道路勾配、排水等の調査 | 排水対策工事済(H29) 交通安全指導員による見守り(H28・29) | 延岡市 | H28 H29 |
| 11 | 市道川原崎5号線 | 延岡魚市場前市道 | 歩行者用の白線が整備されていない 国道10号まで横断歩道がない | 区画線の整備を検討 横断歩道の設置 | 区画線を設置済(H29) 学校による交通安全指導の継続的な実施(H28～29・R4) 設置基準により、横断歩道の設置困難(R4) | 延岡市 学校 警察 | H28 H29 R4 |
| 12 | 市道岡富1号線 | 延寿荘下の歩道 | 坂道で見通しが悪く、車も自転車も減速しない 横断歩道がない | カラー舗装を検討 ミラー設置を検討 児童への交通安全指導の継続 | カラー舗装済(H30) 安全は確保されておりミラー設置不可(H30) 児童への交通安全指導の継続(H30) | 宮崎県 延岡市 学校 | H30 |
| 13 | 市道日の出鉄道東通線 市道瀬の口3号線 | 幸町ガード下 | 側道から出る車両が停止線を越えて出てくる | 停止線の補修予定 | 停止線補修済(H30) | 警察 | H30 |
| 14 | 市道高千穂通線 | 早田病院前の横断歩道 岡富小西側道路との交差点 | 歩道が低くなり、水がたまる 見通しが悪く、停止線を守らない車が多い | 歩道の補修 横断歩道線の引き直し | 歩道補修済(R5) 「止まれ」標示の設置と取締/パトロール強化(R4) 横断歩道線の補修を実施済(R5) | 延岡市 警察 | R2 R4 R5 |
| 15 | 市道高千穂通線 | 岡富小学校南門前交差点 | 信号を待つ場所と自転車の通行が重なり危険 車道に水たまりができ、車の通行で水がかかる | 児童待機場所の目印を区画線にて表示 道路の補修 | 児童待機場所の目印(区画線)設置済(R2) 横断歩道の引直し及び信号機の高さを調整(R2) 道路の補修実施済(R4) | 警察 延岡市 | R2 R4 |
| 16 | 市道川原崎9号線 | JA延岡付近の交差点 | 自転車の飛び出しがあり、危険である | カーブミラー設置 児童への交通安全指導を実施 | 見通しが確保できているため設置不可(R2) 学校による交通安全指導の継続的な実施(R2) | 延岡市 学校 | R2 |
| 17 | 市道岡富小学校廻線 | 岡富小正門北四叉路 | 通学時の交通量が多く、速度が速い | カーブミラーの増設 「止まれ」表示の塗り直し 児童への交通安全指導を実施 | 車両からの見通しが確保できているためカーブミラーの増設不要(R3) 「止まれ」表示の塗り直し済(R3) 学校による交通安全指導の継続的な実施(R3) | 延岡市 警察 学校 | R3 |
| 18 | 国道218号 | 瀬之口交差点 | 朝の交通量が多い | ボラードの設置 | 設置基準によりボラード設置不可(R4) | 宮崎県 | R4 |
| 19 | 国道218号 | 祇園通り交差点 | 特に通学時の交通量が多く、速度が速い 交差点に進入する車が多い | 児童生徒への交通安全指導 | 学校・警察による交通安全指導の実施(R5) | 学校 警察 | R5 |
| 20 | 国道10号 | 昭和町交差点 10号線横断・ユニクロ前 | 交通量が多く、速度が速い (今年度車との接触事故があった) | 歩道の整備 | 学校・警察による交通安全指導の実施(R5) | 学校 警察 | R5 |
| 21 | 市道古川山松線 | 安賀多神社～スマイルハートホーム付近 | 道幅が狭く車と接触の危険 | 歩車道整備 | 道路改良事業を実施予定(R6～) | 延岡市 | R6 |

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

