

■ 北方学園校区構成員

北方学園	宮崎県 延岡土木事務所
延岡市PTA連絡協議会	延岡市 都市建設部 土木課(北方総合支所 産業建設課)
延岡市区長連絡協議会	延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課(北方総合支所 地域振興課)
延岡警察署 交通課 生活安全課	延岡市 教育委員会 学校教育課(教育委員会 北方分室)

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1 ⑤	市道川水流東原線	北方町川水流 (あさひ観光バスから旧北方小学校 までの歩道)	転落防止柵が一部未設置である。 急勾配の歩道で、雨天時に路面や側溝蓋が滑り やすい。 街灯はあるが少ない、夕方は薄暗く人通りも少ない 路面が滑りやすい	転落防護柵設置 防犯カメラ設置 定期的な樹木伐採・路面清掃の継続 路面や街灯の整備 安全な登下校ができる路面整備を検討 防犯灯設置 落ち葉防止対策	転落防止柵設置済(H27) 側溝蓋の滑り止め防止対策済(H29) 樹木伐採実施済・滑り止め剤塗布継続中(H30) 街灯設置済(H30) 防犯カメラの設置検討(H29) 定期的な道路の維持管理を行う(R2) 路面清掃実施済(R2)(R3) 滑りの原因となる苔の除去済(R3) 定期的なバトロールや路面清掃、支障木の伐採を実施 (R4～) 防犯灯設置の予定(R6)	延岡市	H24 H25 H29 R2～
2 ③	市道舟戸東原線	北方町川水流	急勾配の道で落石や転落の危険がある 大雨時に水路や坂の下で冠水が起こる 坂道にコケが生えていて危険(滑って怪我した児童 がいる)	転落防護柵設置・横断暗渠の設置(冠水対策)、集水 蓋への交換 坂道の定期的な清掃	転落防護柵設置・横断暗渠の設置済(冠水対策)、集水 蓋への交換済(H25) R6に苔を除去する路面清掃を実施。今後も定期的なバト ロールおよび路面清掃を実施予定(R6)	延岡市	H24 H25 R6
3	国道218号	北方町角田 (インフラテックと国道218号線の間の歩道)	横断歩道通行時にカーブ区間の見通しが悪く、大型 車の営業所への出入り口も近いため危険である 車がスピード出しているため危険	信号機の設置要望 安全支援ボランティアによる立番 注意喚起を促す手立て 定期的な剪定、路面や街灯の整備	交通量等現場の状況を調査予定(H26) 立番を実施済(H26) 営業所への注意喚起済(R4) 定期的な剪定、路面や街灯の整備(R5)	宮崎県 学校・PTA 警察	H26 R4 R5
4	国道218号	北方町南久保山	雨天時に交差点付近に水たまりができ、車が通ると 歩道へ水をはいて通行に支障をきたす 歩道に草・木が茂っていて通行の妨げになる 昨年の台風時に洪水した際の砂が残っており、自転 車で走行する時に危険	部分的に水たまりの水抜き箇所を追加 草の伐採、歩道の砂除去	道路整備済(H26) 除草、剪定実施済(R4) 草の伐採、歩道の砂除去(R5)	宮崎県	H26 R4 R5
5	市道あけぼの団地線	北方町川水流	幼稚園の送迎や団地からの出入りが多く、交差 点付近の通行が危険である	路側線等の路面標示にて交差点部及び通 学路を明確化 隅切部の垣根の伐採	交差点部～学校間の区画線の引き直し実施済(H26)	延岡市	H26
6	国道218号	北方町角田 ドライブイン富士近くの横断歩道	歩車道分離のガードパイプがない区間があり、危 険である カーブがあり、見通しが悪い。大型車の通行が多 く、危険	視線誘導のための発光式紙の設置 ボールあるいはデリネータ等の設置 既設道路標識を自発光式へ変更 信号機設置 減速を促す路面標示設置	視線誘導柵を設置済(H30) ドットマーク設置検討(H30) 自発光式標識に換装済(R1) 路面標示(減速マーク)の設置済(R1) 横断歩道の補修実施済(R1)	宮崎県 警察	H26 H30 R1
7	市道川水流中央通線	北方町川水流	交通量も多く、制限速度を守らない車もあるた め、危険である	速度落とせの路面標示・指導取締の強化	路面標示設置済(H26) 取締りの強化(H26)	延岡市 警察	H26
8	市道田原畦地線	北方町曾木	道路と田に高低差がある区間があり、道幅も狭い ため、車との離合で歩行者の逃げ場がなく危険で ある	児童生徒への交通安全指導の継続 別ルートでの通学	通学路の継続(H26) 学校による交通安全指導の継続的な実施(H26)	学校	H26
9	県道板上曾木線 市道柳瀬駄小屋線	北方町曾木	道路両側に家が密集しており、視界が悪く幅員も 狭い 交通量も多く、制限速度を守らない車もあるため 危険である	市道部の路側線の引き直し 学校による指導の実施 路面標示の設置検討	路側線の引き直しを実施済(H26) 「スピード落とせ」の路面標示を設置済(R2) 横断歩道の塗り直しを実施済(R2)	宮崎県 延岡市 学校	H26 H29 R2
10	市道川水流うそ越線	北方町川水流	道路が緩やかなカーブになっているが、登下校時 に車が減速しない場合があり危険である	カーブミラー、路面標示の設置 安全支援ボランティアによる立番	グリーンベルト設置済(H29) 立番を実施済	延岡市 学校・PTA	H26
11	国道218号	北方町川水流	上水流地区に歩道がない区間があり、交通量も 多いので事故の危険がある	歩道設置	整備済(R1～5)	宮崎県	H24 R1 R3
12	県道板上曾木線	北方町曾木～北方町板上間	スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブが多 い区間があるため、危険である	道路拡幅・線形改良	整備中(H25)	宮崎県	H25 R3
13	県道上祝子綱の瀬線	北方町日平～北方町上鹿川間	スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブが多 い区間があるため、危険である 道沿いの樹木が倒れていたり、雑草が生い茂っ ていて、スクールバスの走行の妨げになっている	道路拡幅・線形改良 定期的な剪定	整備中(H25) 剪定済(R4) 事前対策は困難のため発生後の早期撤去に努める(R4)	宮崎県	H25 R3 R4
14	県道檉原細見線	北方町二股	スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブが多 い区間があるため、危険である	道路拡幅・線形改良	整備済(H25～R3) 通行に支障となる樹木の剪定(R5)	宮崎県	H25 R3
15	県道北方北郷線	北方町川水流	川水流橋に歩道がなく、橋も一部狭いため、危険 である	歩道設置(橋梁架替)	橋梁架替工事完成(H30～R4)	宮崎県	H25 R3
16	市道柳瀬駄小屋線	北方町南久保山	スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブが多 い区間があるため、危険である	道路拡幅・線形改良	道路改良工事実施済(H30)	延岡市	H24 H25 H29
17	市道柳瀬駄小屋線	駄小屋	街灯がほぼない 一本道だが蛇行もあり、女子な どは一人歩きは危険である	防犯灯設置	学校と自治会(区)で防犯灯設置を検討 区と区間の民 家空白地帯については、近隣区の要望により市が防犯灯 設置を検討(H29)(R3)	延岡市	H29 R3
18	市道柳瀬後曾木線	曾木から後曾木方面	道路と田んぼの段差がある 街灯も少なく路肩も 滑り、転倒の恐れあり	児童生徒への交通安全指導の継続的な実 施 防犯灯設置	学校による交通安全指導の継続的な実施(H29) 学校と自治会(区)で防犯灯設置を検討(H29)	学校 延岡市	H29
19 ④	市道笠下山口線	笠下トンネル出口付近 笠下橋	子どもの徒歩による通学路であるが、笠下橋と笠 下トンネルの間に横断歩道がない 笠下橋には左側しか歩道がなく途中に横断のた めの横断歩道がない トンネル内が暗く危険(中学生が自転車で18時以 降下校) 道路が狭いのに制限速度が50km/hになっていて 見通しも悪く危険	児童生徒への交通安全指導の継続的な実 施 通学路であることを知らせる路面標示等の 設置 歩道の確保を検討 トンネル内の電灯変更・増設 速度減速の路面標示・設置	学校による交通安全指導の継続的な実施(H29～) R1年度に車両に注意喚起を促す路面標示設置済(R1) 道路の構造上歩道設置は困難 今後、安全対策の計画 の検討(R2) トンネル出口に階段を設置し、並走する市道に歩行者の 動線の変更を行った(R3) トンネル照明の修繕を実施(R5・6) 速度規制変更については自治会長の要望により警察署 が検討(R6)	学校 延岡市 警察	H29 R1～ 3 R5～
20	市道新地線	ニュータウン北方から川水流庚申塔 ～北方支所に抜ける歩道	舗装されておらず水溜まりができ、不便である 街灯がなく暗い 庚申塔倒壊の危険	生コン舗装の実施 防犯灯設置	生コン舗装の実施済(H29) 学校と自治会(区)で防犯灯を設置(R2) 庚申塔については次年度予算要求し検討(R2)	延岡市	H29 R2
21 ①	市道川水流うそ越線	北方町川水流967付近 学校南出入口から旧北方小へつな がる道路の交差点	見通しが悪く幅員も狭い 街灯が暗い 「とまれ」の表示や白線が消えかけていて危険	白線等の引き直し 街灯の障害対策 注意喚起を促すような対策	交差点に注意喚起を促す路面標示を設置した(R3・6) 街灯を巡る樹木の剪定済(R3) 注意喚起を促すような対策を依頼中(R5) R6年度に「とまれ」の路面標示の引き直し実施予定(R6)	延岡市 警察	R3 R6
22	市道川水流うそ越線	北方町南久保山 スーパー前	横断歩道が消えかかっている	横断歩道引き直し	横断歩道の引き直し済(R3)	警察	R3
23 ③	国道218号線	北方町南久保山子 「舟戸の坂」下 横断歩道 舟戸の坂出入口	通行禁止時間帯に進入する車がある 雑草が生い茂り見通しが悪い 登校時間にスピードを出す車が多く、横断歩道で 児童生徒が待つても止まらないので危険	定期的な雑草の剪定 注意喚起を促す看板表示の工夫 舟戸の坂下にミラー設置	横断歩道の引き直し済(R3) 通行禁止通行車両の取締を実施(R4) R5に歩行者等への注意喚起の看板を設置し、カーブミ ラー設置については、今後検討(R6)	宮崎県 警察 延岡市	R3 R4 R6
24	国道218号線	国道218号線と笠下橋の交差点	一旦停止を守らない	「止まれ」の注意喚起を促す手立て	「止まれ」の路面標示設置(R4) 取締の実施(R4)	警察	R4
25	市道東原線	北方町川水流 舟戸の坂(上)	横断歩道が消えかかっている	横断歩道・外側線の引き直し 交通取り締まりの実施	横断歩道引き直し予定、通行禁止区間の交通取締の実 施(R5) 外側線の引き直し検討(R5)	延岡市 警察	R5
26 ②	県道北方高千穂線 市道恵比須杉峠線	北方町蔵田 (蔵田バス停近く)	狭い道から広い道へ出る際(逆も)互いに見通し が悪い	カーブミラーの設置	除草による見通しの改善実施(R5) カーブミラー設置の検討(R5) スクールバスでの登下校時の通学生の動線からはカーブ ミラー設置の必要性が低いため不要(R6)	延岡市	R5 R6
27 ⑥	市道岡元曾木線	慈眼寺下(田原側の道)	落石が見られ、斜面から道路に向け、ツタが伸び 折れた木や竹が飛び出していることがあり危険	落石防止対策・定期的な剪定	定期的なバトロールおよび支障木の伐採を実施予定 (R6)	延岡市	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

