

と う み  
東海小学校 通学路点検

■ 東海小学校校区構成員

東海小学校	延岡警察署 交通課 生活安全課
東海中学校	宮崎県 延岡土木事務所
延岡市PTA連絡協議会	延岡市 都市建設部 土木課
延岡市区長連絡協議会	延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
	延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	県道稲葉崎平原線	稲葉崎町4丁目和田越交差点～ 檜山町2丁目交差点	交通量が多いが歩道がなく危険	グリーンベルト設置 ミラー設置は難しい	グリーンベルト設置済(H29) 劣化した転落防止柵更新済(H29)	宮崎県	H24 ～ H30
2	県道稲葉崎平原線	稲葉崎町4丁目和田越交差点～ 稲葉崎踏切	既存の転落防止柵が低く劣化しており、転落 の可能性がある	転落防止柵の更新	転落防止柵設置済(H24)	宮崎県	H24
3	市道下祝子稲葉崎線	桜ヶ丘2丁目 Aコープ桜ヶ丘店駐車場前の交差点	歩道はあるが、交通量が非常に多く、押しボ タン式信号が可能ならよい 横断歩道の白線が消えかかっている 交通量が多いが見通しが悪い 複雑な交差点の上、車も多い	学校での交通指導の徹底を依頼 路肩を広めに取って外側線を引く 交差点内に車両走行のための破線を明示 マンホールは滑らないよう対策予定 横断歩道の補修 路側帯への車両進入防止ボールの設置 ドライバーへの注意喚起 減速を促す路面標示の設置	区画線の引き直し済(H29) マンホールは滑らないよう対策済(H30) 横断歩道の部分補修済(R1) 路側帯への車両進入防止ポールを設置済(R2) 車両の横断歩道一時停止の確認/バトロール(R2) 「スピード落とせ」の路面標示を設置済(R2) 「止まれ」等の路面標示等設置済であり対応不可(R3)	警察 延岡市	H25 ～ R3
4	県道稲葉崎平原線	稲葉崎1丁目 東海小学校北側ローソン～アイル歯科	自動車、自転車の交通量が多い	横断歩道の修繕	修繕済(H27)	警察	H25 ～ H26
5	県道稲葉崎平原線	東海小学校～稲葉崎踏切	道幅が非常に狭いうえに、交通量(車両や自 転車)が非常に多く危険	速度規制の見直し 歩車分離のためのラバーポール設置検討 付近のバトロール強化を検討 T字路付近に横断歩道の設置希望	30km規制済(H26) ラバーポール設置は困難(R1) 通学路の注意喚起する路面標示設置済(R1) 危険箇所付近のバトロールを強化(R2) 学校法面の木々を剪定済(R2) 横断者の滞留場所がなく横断歩道設置は困難(R3) ラバーポールが部分的に設置困難なため、グリーンベルトの 塗り直しを実施済(R5)	警察 延岡市 宮崎県	H25 ～ H26 R1 R2 R3
6	市道下祝子稲葉崎線 稲葉崎山突線	桜ヶ丘2丁目～稲葉崎町1丁目 元Aコープ桜ヶ丘店～アイル歯科前	歩道・自転車道が狭く、交通量が多く危険 横断歩道が1箇所しかない 車や自転車の往来が多い	通行車両へ歩行空間を明確に示す (グリーンベルト設置等) 区画線の補修計画予定 速度規制遵守標示 グリーンベルトの延伸	グリーンベルト設置済(H27) 横断歩道有り表記済(H29) 「スピード落とせ」の路面標示を設置済(R2) 区画線を設置済(R4)	警察 延岡市	H25 ～ R3
7	市道夏田祝子線	祝子町 祝子宮農集会所北側の通り	道幅が狭く、通行車両との接触が懸念される	道路拡幅の要望 児童生徒への交通安全指導の継続 外側線の対応検討	路肩舗装にて車道幅員拡幅済(H29) 児童生徒への交通安全指導の継続的な実施(H26～30) 該当箇所を通学路としている児童がいないため外側線の対 応不可(R2)	延岡市	H26 ～ H30 R2
8	市道下祝子稲葉崎線	Aコープ駐車場北側市道	見通しが悪く、坂になっているため車両等の 速度が出やすい	市道に張り出している樹木の伐採の検討 区画線の検討	樹木の枝を伐採済(H29) 視線誘導のための区画線設置済(H29)	延岡市	H29
9	市道夏田祝子線	延岡市夏田町365-4 夏田交差点―千代ヶ台	交通量が多く、速度も速い	速度規制の順守標示等の設置	道路形状がカーブであり、「止まれ」標識等の設置もあるた め、他の路面標示等は設置不可(R3) 学校・地区での注意喚起看板の設置を検討(R3)	延岡市	R3
10	市道千代ヶ丘8号線	延岡市桜ヶ丘1丁目 バス通りの交差点	緑石を超えての横断が必要	横断部分の緑石撤去 横断する部分の緑石をボラード(車止め)に変更	交通量・歩行者数が少なく横断歩道の設置は困難(R3) 横断歩道設置困難なため、安全面を考慮し緑石の撤去不可 (R3) 横断歩道や歩行者溜まり等無いことから、ボラード設置不可 (R4)	延岡市 警察	R3 R4
11 ⑤ ⑥	県道稲葉崎平原線	東海小学校校門下信号 (檜山方面)(稲葉崎方面)	見通しが悪く、道路への進入が難しい	カーブミラー設置	学校による交通安全指導(R5) 歩行者や自転車確認のカーブミラーは設置困難(R6)	宮崎県 学校 延岡市	R5 ～ R6
12 ①	市道稲葉崎南北3号線	稲葉崎1丁目地区の表示	表示の根元が腐食しているため危険	表示の撤去・補修	撤去済み(地元管理物のため地元対応)(R6)	地域	R6
13 ②	市道下祝子稲葉崎線	稲葉崎1丁目の道路標示	道路標示「速度落とせ」・横断歩道予告・グ リーンベルトが劣化しているため危険	表示等の補修	区画線の引き直しについて次年度以降に実施予定(R6) 横断歩道の予告マークは補修予定(R6)	延岡市 警察	R6
14 ③	市道千代ヶ丘24号線	東海小西門側の階段	階段の表面が劣化し、ざらざらしているため 危険	危険箇所の補修	欠損等確認できないため経過観察(R6)	延岡市	R6
15 ④	市道千代ヶ丘24号線	東海小西門階段側の通学路	道路の表面が劣化し日当たりが悪く、道路 表面にノリやコケが貼っているため、雨天時 は滑るので危険	危険箇所の補修・雑木の伐採	路面のコケについて路面清掃実施済(R6) 樹木伐採については、通行の支障になってないことや個人所 有地の樹木のため対応困難(R6)	延岡市	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

