

のべおか

延岡小学校

通学路点検

■ 延岡小学校校区構成員

延岡小学校	延岡警察署 交通課
延岡市PTA連絡協議会	延岡市 都市建設部 土木課
延岡市区長連絡協議会	延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
	延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	市道大貫4号線	大貫2丁目 コスモ石油前の交差点	信号がなく、東西を横切る車が多い	車線幅員を縮小し、減速を促す 児童への交通安全指導の継続	区画線設置による車両の減速対策済 (H26)	延岡市	H25
2	市道大貫4号線	大貫4丁目 がんがん石～コスモ石油	歩道がない 側溝との境が分かりにくく危険	路側帯を整備し、歩行空間を確保	区画線設置による歩行空間の確保対策済 (H27)	延岡市	H26
3 ②	市道大貫西階通線	大貫5丁目～6丁目 大瀬大橋～西階野球場前 大貫神社前の道路	道路が狭く、歩道やガードレールがない 用水路の蓋や柵がなく危険	路面表示を設置 警察が30km規制について検討中 用水路内に進入しないよう線形誘導標の追加 設置 ポール等設置	減速の路面表示設置済 (H26) 30km規制済 (H26) 線形誘導標の追加設置済 (R5) トラロープによる仮設的転落防止設置済 (R6)	警察 延岡市 学校	H25 R5 R6
4	市道亀井通線 外 市道2路線	東本小路 阿部酒店前の交差点	交通量が多い 速度を出している車両が多い	児童への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施 (H26)	学校	H26
5	市道西階通線 外 市道2路線	大貫町1丁目 旧米田石材前の交差点	交通量が多い 右左折車両の速度が速い	児童への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施 (H26)	学校	H26
6 ③	市道延小大貫線	大貫町2丁目 延岡すずらん薬局前～晨翁蕎麦前	道幅が狭く、下校時はスクールゾーンではないので危険である 時間帯も実態に即していない 時間帯規制を無視する車がある ブロック塀倒壊の恐れ有 スクールゾーンの看板が色あせていて見にくい	区画線の設置について検討 「止まれ」と停止線の塗替えの実施 児童への交通安全指導の継続 ブロック塀の撤去、 両側路側帯を片側のみとし拡幅 車両規制の延長 スクールゾーンの看板の取替え 登下校時間帯の警察の見回り	区画線設置による歩行空間の確保対策済 (H27) スクールゾーンの規制時間の変更済 (H29) ブロック塀撤去は民有地のため対応困難 (R1) 警察による巡回を実施 (R1) R3年度に規制時間を延長予定 (R2) 歩道拡幅は必要性等を要検討 (R1) →H27に通学路合同点検による要望にて歩行空間の確保を実施しているため片側化への対応困難 (R3) 下校時間の分散により住民への影響が大きいため 規制困難 (R3) 標識の取替えは次年度以降実施予定 (R6) 学校による交通安全指導の継続的な実施 (R6)	警察 延岡市	H26 H28 H29 R1 R2 R3 R6
7	市道大貫東西通線 市道大貫通線	大貫2丁目～4丁目 すずらん薬局から西高通りの車道	片側のみ歩道があり、歩道がない方も歩くため危ない 横断歩道も少ない 白線が消えかかっている	児童への交通安全指導の継続 白線を整備し、歩道を確保	学校による交通安全指導の継続的な実施 (H28・R4・5) 区画線引き直しを実施済 (R5)	学校 延岡市	H28 R4 R5
8	市道大貫1号線	大貫3丁目 コスモス薬局～サンシャイン城山	店やマンションを出入りする車が多い 白線も消えており危険	区画線を整備し、歩行空間を確保	区画線設置による歩行空間の確保済 (H29)	延岡市	H28
9	県道稲葉崎平原線	大貫中区 ニッカコウショウ前	左折車が歩道に乗り上げ曲がることが多い	車止めの設置	車止めの設置済 (H28)	宮崎県	H28
10	市道延小大貫線	大貫3丁目 松屋酒店前交差点	朝の交通量が多い	児童への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施 (H28)	学校 延岡市	H28
11	市道天神小路亀井神社線	天神小路 童夢館～大通り	細い道であるにも関わらず、高速で通行する車がある	区画線を整備予定 警察が30km規制について検討中 地区による注意喚起看板の設置の検討依頼 交差点へのカーブミラー設置	区画線を整備済 (R1) 歩道幅を拡幅し外側線引き直し実施済 (R1) 規制基準を満たしていないため規制不可 (R2) 安全な位置での車両停止により、見通しの確保が出来るためカーブミラーの設置困難 (R3)	延岡市 警察	H30 R1 R2 R3
12	市道大貫西階通線	大貫5丁目～大貫神社方面	幅、深さのある用水路あり(ガードレールあり) グリーンベルトと反対側に自宅がある児童生徒もいるが、白線が消えており危険	既設のガードレールで対応 住宅乗り入れ部の転落防止柵の設置 歩道の確保 横断歩道の設置	既設のガードレールで対応 (H30) 学校による交通安全指導の継続的な実施 (R2～5) 土地使用者により検討中 (R3) 区画線引き直しを実施済 (R5) 歩行者の滞留場所がないため、横断歩道の設置困難 (R5)	延岡市 学校 警察	H30 R1 ～ R5
13	市道本小路通線	本小路 社会教育センター第3駐車場横横断歩道	横断歩道が消えかけている	横断歩道、停止線を引直し	横断歩道、停止線の引直し済 (R2)	警察	R2
14	市道西階通線	大貫町2丁目信号	横断歩道の真ん中に消火栓の標識が立っていて歩行の妨げになる	消火栓標識柱の移動	当該消火栓標識柱の撤去済 (R4)	延岡市 (消防)	R4
15	市道天神小路堤防線	学校正門前歩道橋及びその周辺	歩道橋に腐食が見られる 歩道橋横の法面に傾斜があり転落の危険	歩道橋の修繕 法面に柵の設置	R3年に歩道橋の点検済、経過観察 (R4・5) 学校による安全指導 (R4・5) ラバーボールの設置済 (R4)	延岡市	R4 R5
16 ①	市道延小大貫線	延岡小学校西側道路	歩道の白線が消えかけている 児童が歩道をはみ出して歩くことにもつながるため危険	白線の引き直し	外側線が摩耗している箇所の引き直しを次年度以降実施予定 (R6) 学校による交通安全指導の継続的な実施 (R6)	延岡市 学校	R6
17 ④	市道桜小路野地線	学校正門前道路	カーブの見通しが悪く、車がスピードを出して中央線を越えて走るため危険	「速度落とせ」の標識設置 反射板の修繕	「速度落とせ」の路面標示の設置は次年度以降実施予定 (R6) 反射板の補修について今年度実施済 (R6) 学校による交通安全指導の継続的な実施 (R6)	延岡市 学校	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

