

みどりがおか
緑ヶ丘小学校 通学路点検

■ 緑ヶ丘小学校校区構成員

緑ヶ丘小学校
延岡市PTA連絡協議会
延岡市区長連絡協議会
延岡警察署 交通課 生活安全課

延岡市 都市建設部 土木課
延岡市 都市建設部 都市計画課
延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1 ⑤	市道緑ヶ丘通線	緑ヶ丘4丁目緑ヶ丘小学校校門前の出入り口2カ所 正門前の横断歩道 緑ヶ丘小学校につながる歩道	校門と第二門の出入り口が、左右の見通しがきかない 交通量が多く危険 歩道沿いにある排水口の蓋が老朽化で危険	学校敷地内にカーブミラー設置 歩行者用の信号機を設置 歩道の整備	カーブミラーの設置検討(H26) 直近に信号機があるため、設置不可(R2) 破損、危険箇所について補修済(R5) 危険箇所について確認・補修済(R6)	学校警察 延岡市	H25 H26 R2 R5～
2	市道緑ヶ丘南北11号線	緑ヶ丘4丁目緑ヶ丘第2児童公園 南西訪問の交差点	交差点に止まれの線がなく、スピードを出して通行する車が多く危険 子どもの飛び出し、見通しが悪い	児童への交通安全指導の継続	学校による交通安全指導の継続的な実施(H25・30)	学校	H25 H30
3 ④	市道緑ヶ丘通線	緑ヶ丘5丁目汐止橋の柵 浜川公園前	汐止橋の緑色の柵があるが、柵と柵との間に大きな隙間があり危険 歩道沿いまで植物が生い茂り、見通しが悪い 坂道になっているため、自動車と自転車の接触事故恐れがあり危険	ラバーポール設置 植物の伐採	ラバーポール設置済(H25) 歩道通行の支障となる植物の伐採は実施済(R5) 今年度中に植物の伐採予定(R6)	延岡市	H25 R5 R6
4	市道緑ヶ丘通線	緑ヶ丘2丁目 緑ヶ丘郵便局付近	交通量が多く、事故が多発している	区画線の引き直し	区画線の引き直し済(H28)	延岡市	H26
5	市道中橋通線	浜町～緑ヶ丘2丁目 中橋付近点滅信号 中橋につながる道路	抜け道となり交通量が多く、事故が多発している 点滅信号を守っていない車がある 見通しがよくない	児童への交通安全指導の継続 緑ヶ丘駐在所で取締り実施 点滅信号に代わる規制の検討 グリーンベルトの設置	学校による交通安全指導の継続的な実施(H26・30) 緑ヶ丘駐在所で取締り実施(H30) 点滅信号に代わる規制の検討(H30) 区画線及びグリーンベルト設置済(R3)	学校警察 延岡市	H26 H30 R2 R3
6	市道緑ヶ丘南北12号線	市住前の道路 市営アパート東側道路	道幅が狭く、車の往来も多い	グリーンベルトの設置 白線の引き直し	学校による交通安全指導の継続的な実施(R2) 通学路としては、市住東側道路を使用しているため、グリーンベルトは設置不可(R2) 外側線の引き直しとグリーンベルト設置済(R4) 停止線の塗り直しを計画(R4)	学校 延岡市警察	R2 R4
7	市道南中正門通線	緑ヶ丘2丁目	速度を出す車が多い	区画線再設置及びグリーンベルトの設置	駐車禁止路側帯の解除(R2) 区画線の引き直し及びグリーンベルト設置済(R3)	警察 延岡市	R2 R3
8	市道緑ヶ丘通線	ウルスラ学園前の歩道	歩道の一部が傾いている	歩道の補修を行う	歩道の補修を実施済(R2)	延岡市	R2
9 ②	市道緑ヶ丘通線	ローソン前の横断歩道	横断歩道が消えかかっている 交通量も多く、速度も速い(制限速度時速40km)	横断歩道の引き直し 歩行者用信号機の設置 パトロールの強化	横断歩道の引き直しを実施済(R2) 信号設置基準を満たさず設置は不可 通学路の変更(R3) 取締、パトロールの強化(R4・5) 学校による交通安全指導の継続的な実施(R6)	警察 学校	R2～
10	市道緑ヶ丘南北12号線	緑ヶ丘4丁目(保育園前)	幅員は狭く送迎車両の停車が多い	白線の引き直し	区画線の引き直し実施済(R3)	延岡市	R3
11	市道緑ヶ丘東西27号線	緑ヶ丘4丁目(緑ヶ丘小南側道路)	白線が消えかかっている	白線の引き直し	区画線の引き直し実施済(R5)	延岡市	R3
12	市道緑ヶ丘東西29号線	緑ヶ丘4丁目(ウルスラ高校前道路)	白線が消えかかっている	白線の引き直し	区画線の引き直し実施済(R5)	延岡市	R3
13 ①	市道緑ヶ丘通線	緑ヶ丘4丁目 (ウルスラ高校南側T字路交差点)	児童生徒と自転車接触の可能性あり 高い塀の上に木々が覆われており、見通しが悪い 登校時の交通量が多く、信号待ちのギリギリの右折や左折が多く危険 場所も狭く見通しが悪い	カーブミラーの設置 ボラードの設置 時差式の信号機設置	歩行者や自転車確認、人を見るためのカーブミラーは設置困難(R4・6) ボラードについては設置済(R5) 自転車通学生に対して、自転車の交通マナーに関する啓発活動を行う(R5) 時差式への変更では歩行者保護にはならない。歩車分離信号への変更でも信号サイクルが長くなり、渋滞が助長されるため、地域を巻き込んだ対応(R6)	延岡市警察	R4 R6
14	市道緑ヶ丘通線	緑ヶ丘小近くの歩道	歩道沿いの排水溝がのふたが老朽化している	段階的な歩道の整備	側溝蓋の状況を調査し、蓋交換や楔打ち等を随時対応一部実施済(R4)	延岡市	R4
15	市道南中正門通線	緑ヶ丘2丁目 (南中北側付近)	自動車や自転車が不意に進出し、登校時は自動車の往来が多く危険	白線の引き直し、グリーンベルトの設置	区画線引き直し及びグリーンベルトの設置を交通安全施設整備工事計画に計上し、年次的に対応予定(R5)	延岡市	R5
16	市道緑ヶ丘東西27号線	緑ヶ丘5丁目	古い空き家で壁や天井が剥がれ落ちて危険	空き家の撤去	未把握の空き家であったため、所有者の調査後、適正な管理を促す(R5)	延岡市	R5
17 ③	市道緑ヶ丘通線	緑ヶ丘2丁目 林田酒店前	交差点の止まれの路面標示や白線が消えかかっている危険	白線の引き直し	区画線の引き直しについて次年度以降実施予定(R6)	延岡市	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

