

ひがし
東小学校

通学路点検

■ 東小学校校区構成員

東小学校	延岡警察署 交通課
延岡中学校	延岡市 都市建設部 土木課
延岡市PTA連絡協議会	延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
延岡市区長連絡協議会	延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	市道出北竹下線	別府町共同墓地側の道路	歩行者通行の時間帯でも自動車通っている	取締りの実施、規制区間の見直しの検討 禁止時間帯の迂回協力依頼 児童生徒への交通安全指導の継続	取締りの実施(H27) 児童生徒への交通安全指導の継続的な実施(H24・27・28)	警察 学校	H24 H27 H28
2 ④	市道出北長浜3号線	出北2丁目 美容室FACE前のY字路	交通量が多く、視界が悪い 区画線が薄くて見づらい 白線が消えていて危険	区画線の設置による歩行空間の確保 区画線の引き直し	区画線設置による歩行空間の確保済(H26) 区画線の引き直しを実施済(R6)	延岡市	H24 H25 R5 R6
3	市道浜砂通線	惣領町線路下～浜砂1丁目交差点	歩道乗入の段差が大きい	歩道段差解消	事業完了(H28)	延岡市	H24
4	市道西出北通線	惣領町交差点～出北4丁目	歩道乗入の段差が大きい	歩道段差解消	事業化検討中(H24)	延岡市	H24
5	市道東出北通線	出北4丁目一ツ葉踏切～出北6丁目	歩道乗入の段差が大きい、車道と歩道が分かりづらい 横断歩道付近で信号待ちの子どもたちが危険	歩道段差解消、歩道のカラー化 交差点部の防護柵設置などの安全対策	バリアフリー化事業完了(R2～R6)	延岡市	H24 R2
6	市道惣領堤防線 市道惣領堤防線下通線	延岡大橋下	交通量が多く、巻き込み事故が起きる可能性がある	区画線及び路面標示により堤防から降りてくる車のスピードを減速させるような整備	車両に対し減速を促す路面標示を実施済(R1)	延岡市	H26
7	市道出北長浜3号線 市道緑ヶ丘方財線	長浜1丁目 藤島酒店前の交差点	交通量が多い	児童生徒への交通安全指導の継続 取り締まりの強化	児童生徒への交通安全指導の継続的な実施(H26) 警察官による取り締まりの強化(H28)	学校 警察	H26 H28
8	市道東出北通線	長浜2丁目 長浜センター前の通り ラジオ中継局送信アンテナ付近	外側線・停止線が消えかかっている 朝の時間規制を守らない車両が多い 道路と田の高低差大きく転落時に怪我の危険	停止線・外側線の引き直し ボランティアの方の協力依頼 ボールの設置	外側線設置済(R1) 停止線・とまれ文字の補修済(R1) ボランティアによる立ち番指導の検討(H27) ラバーボールを設置済(R4)	延岡市 警察	H27 R1 R4
9	市道出北妙田線	東浜砂町 天理教前の通り	用水路に面しており、白線がないため危険 横断歩道がない	区画線の設置を検討 横断歩道設置に向けた交通量調査の実施	区画線を設置済(H28) 児童生徒への交通安全指導の継続的な実施(H28～30)	延岡市 学校	H28 H29 H30
10	市道出北竹下線	出北4丁目ドラッグファン前の通り	店舗駐車場と道路境目の段差に児童がつまづくことがある	迂回も含めた安全確保の方策の検討	児童生徒への交通安全指導の継続的な実施(H29)	学校	H29
11	市道出北長浜3号線	東小学校正門前	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の補修検討	横断歩道補修済(H30)	警察	H30
12	市道出北長浜3号線	出北5丁目鉄塔付近(東小北東) 東小運動場東側横断歩道付近	ラバーボールがなくなっている 横断歩道の白線が消えかかっている	ラバーボールの設置 横断歩道の塗り直し	ラバーボールの設置済(R1) 児童への交通安全指導の継続的な実施(R1) 横断歩道を塗り直す予定(R4)	延岡市 学校 警察	R1 R4
13	国道10号	出北2丁目14-13交差点 (ポイント延岡店前)	交通量が多く、状況によっては事故予防が難しい	ガードパイプの設置	地下埋設物があり設置困難、調査等を継続し検討(R2) 児童への交通安全指導の実施(R3)	国 学校	R2 R3
14	国道10号	浜砂2丁目19-2(国道10号沿い)	横断歩道及び路側帯が消えかかっている	横断歩道及び路側帯の引き直し	区画線の引き直しを実施済(R2) 横断歩道の塗り直しを実施済(R2)	国 警察	R2
15	市道出北長浜1号線	長浜2丁目(長浜公園付近T字路)	外側線・路面標示が消えている	白線の引き直し	区画線と「速度落とせ」の引き直し実施済(R5)	延岡市	R3
16	市道出北通線	出北6丁目(薬局前交差点)	道路の凹凸があり横断歩道が消えている	路面補修と線の引き直し	路面補修済(R3) 横断歩道の引き直し済(R3)	延岡市 警察	R3
17	国道10号	出北(東小学校前交差点)	横断待機中に左折車に巻き込まれる可能性あり	ボラードの設置	ポールコーンの設置済(R4)	国	R4
18	国道10号	出北5丁目18(西の丸パチンコ前交差点)	横断待機中に左折車に巻き込まれる可能性あり	ボラードの設置	ポールコーンの設置済(R4)	国	R4
19	市道出北通線	出北5丁目1-13交差点	停止線が消えており、児童と車の接触の危険	停止線の引き直し	停止線を次年度補修予定(R4)	警察	R4
20 ①	市道長浜9号線	出北5丁目(長浜に向かう田んぼ道)	通学時間帯に交通量も多く危険(工場方面から来た車がスピード出すこともある)	横断歩道の設置	横断歩道について歩行者の滞留場所がないため設置不可(R5～) 通学路の変更を検討(R5)	警察	R5 R6
21 ②	市道出北長浜3号線	東小運動場西門付近	西門から出入りする児童も多く、飛び出すこともあり危険	横断歩道の設置	児童生徒への交通安全指導の実施(R5～) 要望箇所に横断歩道を設置した場合、新たな交通事故が発生する恐れがあるため設置不可(R6)	学校 警察	R5 R6
22 ③	市道出北東西20号線	出北3丁目交差点(あおい不動産付近)	一時停止の線が薄くなっているため危険(R4年度に児童生徒が事故にあった現場)	止まれ、停止線の引き直し	一灯信号は将来的に一時停止規制に変更予定、標示が薄い箇所は修正予定(R5～)	警察	R5 R6
23	市道西出北通線 市道東出北通線	出北2丁目交差点(ホームワイド付近)	交通量も多く、店舗へ出入りする車との接触も考えられ危険	横断歩道の塗り直し	工事に併せて塗り直しを実施済(R6)	延岡市	R5
24 ⑥	市道西出北通線	出北2丁目交差点(石丸会館前)	車との往来も多く危険 点滅信号でもあるが、交通量も多く登下校で横断する際に危険	止まれ、停止線の引き直し	一灯信号は将来的に一時停止規制に変更予定、標示が薄い箇所は修正予定(R5～)	警察	R5 R6
25 ⑤	市道出北東西24号線	出北2丁目10番 点滅信号	登校する児童(通学路)が多く一旦停止線が消えていて危険	停止線、止まれの塗り直し	今後は一時停止規制に変更予定(時期未定)、標示は補修予定(R6)	警察	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号
対策箇所図

