

浦城小学校

通学路点検

浦城小学校校区構成員

- 浦城小学校

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会
- 延岡警察署 交通課

宮崎県 延岡土木事務所

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課

延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1 ① 国道388号	浦城町折川内橋北詰・飛川橋西詰	信号の無い横断歩道の交通量が多く、大半の車が速度超過	路面表示による注意喚起 押しボタン式の信号機、カーブミラー設置	ドットマーク、視線誘導線を一部設置済(H27) 減速マーク・通学路であることを注意喚起する路面標示等設置済(R1) 信号機設置要望箇所として把握(R1) 信号機設置基準を満たしておらず設置不可(R3・5～) 横断需要が少ないため信号機設置は困難(R4) 歩行者や自転車確認のカーブミラー設置不可(R5) 市道と国道388号が接する箇所については、見通しが良くなるよう除草を行う(R6) 横断旗が古くなっていたので、新しい旗を配布する(R6)	宮崎県警察 延岡市	H24 H25 H26 R1 R3～
2 国道388号	浦城町折川内橋北詰交差点	延岡市街地方面から車が左折する際に歩行者が見えない	カーブミラーの設置	道路改良工事済(H30) 見通しは十分であり、カーブミラー設置不要(R1)	宮崎県延岡市	H24 H26 R1
3 県道浦城東海線	飛川橋～浦城マリーナ	道路幅員が狭く見通しが悪い	道路改良、歩道整備	道路改良工事一部整備済(H30～R3)	宮崎県	H24 R3
4 ② 林道追内浦城線	折川地区内 林道追内浦城線と市道折川内村中線交差点付近	不審者等が心配される 山が近いため、猿が出没する 背丈の高い草が生い茂っており見通しが悪い ゴルフ場から降りてくる自動車のスピードが速い	草刈りの実施 猿対策 背丈の高い草木の剪定	学校が里道ではなく整備された安全な県道の方を通学路とする児童生徒への指導を実施(R1～) 背丈の高い植物は剪定済(R4) 市・学校・地区等との情報共有、罫の設置やパトロール等、追い払い用の花火の配付(R4) 林道部については定期的な草刈り実施(R3～) 個人管理地については草刈りは不可(R3～) 猿対策については林務課に要相談(R6) ゴルフ場方面から視認しやすい道路の右側部分を通行し、猿を見かけても近づかないよう指導を実施(R6) 地区の方に、児童が下校する時間帯に合わせて、散歩や庭の手入れを等の屋外での活動をしていただくことも、児童の安全確保に効果あり(R6)	学校 延岡市	R1 R3～
5 市道浦城港湾線	西浦城バス停付近交差点	幅員が狭く大型車の交通量も多く見通しが悪い	歩道確保対策	区間線の引き直しを実施済(R3)	延岡市	R3
6 ③ 市道浦城小学校西線	学校東門から北方面にあるT字路に向けての道路	交通量は少ないが、見通しが悪いため、車両が突然曲がって来ることがあり危険 時折猿が出没することがある	定期的な草刈の実施と猿対策	カーブミラーが設置されているため、これ以上の対応は困難(R6) 猿については林務課に要相談(R6) 通行車両から視認しやすい、道路の左側を通行し、猿を見かけても近づかないよう、指導を実施(R6)	延岡市学校	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

