

西階公園陸上競技場の耐震診断結果の概要等について


■経緯等

令和4年5月に「宮崎県建築物耐震改修促進計画」が改定され、西階公園陸上競技場が「要安全確認計画記載建築物」となり耐震診断が義務付けられたことから、令和5年度に国の補助金を活用して西階公園陸上競技場の耐震診断を実施しました。

今回の耐震診断では、下図のとおり施設を5箇所に分けて箇所ごとに診断を行いました。

その結果、5箇所の内、3箇所（A棟、B棟、C棟）について「補強の必要な建物」との判定結果となりました。

■耐震診断結果の概要



■耐震診断結果

| 箇所 | 階数 | 判定 |
|---------------|----|----|
| A棟 (管理棟北側) | 1F | × |
| | 2F | × |
| | 3F | ○ |
| B棟 (管理棟中央) | 1F | × |
| | 2F | × |
| | 3F | ○ |
| C棟 (管理棟南側) | 1F | × |
| | 2F | × |
| | 3F | ○ |
| 北倉庫 | — | ○ |
| 南倉庫 | — | ○ |

